


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 7	von	36200 m	
		bis	36300 m	
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5725296,91 RW 3410753,65			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	600			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr, Betonwandung, Bediensteg / Hubeinrichtung / Schütze Stahl,			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschutzfehlstellen, weiterreichende Betoneinfassung schadhaf			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Erneuerung Korrosionsschutz. Punktuelle Betonsanierung.			