

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 8	von	46400 m	
		bis	46500 m	
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5724604,11 RW 3420152,29			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	3 ???			
Rückstau [ca. m]	800			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Hubklappenschützenwehr, Betonsteinwandung, Bediensteg / Schütz und Hubeinrichtung Stahl, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, fehlender Korrosionsschutz			
Maßnahmen- vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Korrosionsschutz Bediensteg und Schütz erneuern			