

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 41100 m bis 41200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 8			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5723842,28 RW 3415116,77			
Bauwerksart	Brücke			
Material	Beton			
Breite [m]	15			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	250			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung	Eisenbahnbrücke, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, Otterpass / Uferberme beidseitig vorhanden, Aue ökologisch nicht vertretbar		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonrissbildung		
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Rissanierung Beton			