


Blatt 3			
Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386 Abschnittsnr.: 8	Station von 41200 m bis 41300 m	Kartierer D.Moeser
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5723839,7 RW 3415210		
Bauwerksart	Überfahrt		
Material	Holz		
Breite [m]	6		
Länge [m]	2		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	250		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Fußgänger-/Fahrwegbrücke - Behelfsbrücke, Stahlträger, Holzaufbau, Ufer mit Beton eingefasst, Aue ökologisch nicht vertretbar		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine Mängel, Holzaufbau relativ neu		
Maßnahmenvorschlag	keine Maßnahmen erforderlich, Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation in Verbindung mit dem direkt daneben liegenden Wehr zu prüfen.		