


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  8	von	41700 m	
		bis	41800 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5723907,73 <b>RW</b> 3415683,78			
<b>Bauwerksart</b>	Brücke			
<b>Material</b>	Stahl, Holz			
<b>Breite [m]</b>	4			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Fußgänger-/Fahrwegbrücke, Stahlträger, Holzaufbau - Bohlenabdeckung, Geländer Stahlstützen/Holzquerstreben, Ufer durchgehend - Otterpass beidseitig vorhanden, Aue ökologisch vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Geländer unvollständig (fehlende Querstreben)			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Geländer ergänzen (Holzquerstreben)			