


Blatt 3

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Kleine Elster 5386 | Station von 42900 m bis 43000 m | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 8 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 8 | HW 5724362,07 RW 3416835,16 |  | | |
| Bauwerksart | Wehr, fest | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 2 | | | |
| Länge [m] | 0 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasser- wirbellose nicht gegeben | Fischotter nicht gegeben | |
| Beschreibung | Mühlstau, Überfallwehr, ehemaliges Mühlrad - im Nebenschluss | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | Wehr funktionstüchtig, Mühlrad außer Betrieb / funktionsuntüchtig | | | |
| Maßnahmen- vorschlag | Abklärung Denkmalschutz, Wasserrecht und Nutzungsverhältnisse, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. | | | |