

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9	von	55500 m	
		bis	55600 m	
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5718821,01 RW 3425805,68			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Widerlager und Brückenplatte Beton, Stahlgeländer, unter Otternpassage beidseitig gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Geländer korrodiert und einseitig fehlend			
Maßnahmen-vorschlag	Eigentumsverhältnisse prüfen (Geländerbedarf)			