


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 56000 m bis 56100 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5718676,31 RW 3426258,24			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Holz, Stahl			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	300			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr, Wandung Betonsteine, Bediensteg und Hubgerüst Stahl, Schütze mit Holzausfachung, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Holzausfachung zerstört, Hubeinrichtung und Bediensteg korrodiert			
Maßnahmen- vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, Rückbau prüfen und vorsehen			