


## Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386 <b>Abschnittsnr.:</b> 9	<b>Station</b>  von 56900 m bis 57000 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Lfd. BW-Nummer</b> 12	<b>HW</b> 5717800,44 <b>RW</b> 3426329,49	
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	100		
Stauhöhe [cm]	50		
Rückstau [ca. m]	0		
<b>Ökologische Durchgän- gigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser- wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben
	<b>Beschreibung</b>		
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, landwirtschaftliche Überfahrt, Betonrohr, Ufer unterbochen		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	Reinigung erforderlich		