


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 56900 m bis 57000 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5717788,09 RW 3426330,46			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Kulturstau mit Dammbalkenverschluss, 1-feldrig, Wandung und Steg Beton			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Führungsschienen korrodiert			
Maßnahmen- vorschlag	Möglichst Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit. Bedarfsprüfung, Ggf. Verzicht auf Anstau und Rückbau.			