


Blatt 3			
<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 57900 m bis 58000 m	
	<b>Abschnittsnr.:</b>  9	Kartierer  D.Moeser	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 15	<b>HW</b> 5716814,07 <b>RW</b> 3426411,18		
<b>Bauwerksart</b>	Schöpfwerk - n.d.		
Material	0		
Breite [m]	0		
Länge [m]	0		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Schöpfwerk		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Schöpfwerksskomplex außer Betrieb, ohne technische Ausrüstung, Schöpfwerksgebäude ruinös		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Genehmigungsverhältnisse, Rückbau da keine weitere Nutzung		