

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 57900 m bis 58000 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9		
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5716819 RW 3426407,48		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton, Holz		
Breite [m]	1		
Länge [m]	2		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	100		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass mit Jalousienverschluss und anschließender Verrohrung. Betonwandung und Betonabdeckung. Holzjalousieelemente.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosion an Führungsschienen und Halterung.		
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit angestrebt. Prüfung Genehmigungsverhältnisse. Ggf. Rückbau.		