


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 58300 m bis 58400 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9			
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5716414,05 RW 3426535,98			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Stahl, Holz			
Breite [m]	2			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	befahrbare Grabenüberdeckung, Stahlträger, Holzbohlenabdeckung, kein Geländer, Ufer nicht unterbrochen - Otterpassage beidseitig gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Holzbohlen verrottet, nicht befahrbar			
Maßnahmen-vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen			