


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 47600 m bis 47700 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  9			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5723872,13 <b>RW</b> 3420970,45			
<b>Bauwerksart</b>	Straßenbrücke			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	8			
<b>Länge [m]</b>	5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	2			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Straßenbrücke, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, Stahlgeländer, Otternpassage gegeben, Aue-ökologisch nicht vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			