

### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 49600 m bis 49700 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  9			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 2	<b>HW</b> 5722963,71 <b>RW</b> 3422423,1			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton, Holz, Stahl			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	4			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	1000			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser- wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Hubschützenwehr, Betonwandung kurz, Stahlgerüst, Ausfachung der Schütze Holz, 3 feldrig, zentrales Steuerorgan Gebietsauslauf Lugbecken			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, Sanierungsbedürftig, Betonwandung stark rissig und große Abplatzungen, Schützausfachung ausgebrochen, umläufig, Standsicherheit nicht gegeben			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Wehranlage durch Neubau ersetzen, geeignete Standortwahl vornehmen			