


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9	von	51000 m	
		bis	51100 m	
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5722374,16 RW 3423639,98			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Mauerwerk, Stahl			
Breite [m]	4			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Straßenbrücke, Widerlager Mauerwerk, Stahlträger mit Überdeckung, Stahlgeländer, Ufer unterbrochen - Otternpassage nicht gegeben, Profileinengung, Aue-ökologisch nicht vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Rostschutz Geländer fehlt vollständig, Mauerwerk mit Ausbrüchen			
Maßnahmen-vorschlag	Erneuerung Geländer. Neuer Rostschutz für Stahlträger. Mauerwerkssanierung. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			