


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9	von	52700 m	
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5721127,25 RW 3424528,66	bis		52800 m
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager Beton, Stahlgeländer, Ufer unterbrochen - untere Otterpassage nicht gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Geländer verrostet, fehlende Geländerabschnitte			
Maßnahmen-vorschlag	Eigentumsverhältnisse prüfen (Geländernotwendigkeit)			