


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 53100 m bis 53200 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  9			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 7	<b>HW</b> 5720690,7 <b>RW</b> 3424662,02			
<b>Bauwerksart</b>	Fußgängerbrücke			
<b>Material</b>	Stahl, Beton			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	2			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	70			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Fußgängerbrücke, Stahlträger mit Wegaufbau, Stahlstrebelgeländer, Ufer unterbrochen - untere Otterpassage nicht gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, starke Korrosionsschäden			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen. Zuständigkeit für Betriebssicherheit und Wartung prüfen.			