


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 53100 m bis 53200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 9			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5720686,05 RW 3424669,95			
Bauwerksart	Sonstiges			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	50			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Malbusen für Schöpfwerk in Schweißgräben Lug, Betonwandung			
Mangel / Baulicher Zustand	Schöpfwerkskomplex außer Betrieb, ohne technische Ausrüstung, Schöpfwerksgebäude ruinös			
Maßnahmenvorschlag	Eigentumsverhältnisse prüfen und klären. Ggf. Rückbau, da keine weitere Nutzung.			