


Gewässername	Bochower Graben		WK-Code	DE58412_397	
Planungsabschnitt	DE58412_397_P01		Stationierung	km von 0+000 bis 2+317	
Begrenzung des Abschnitts					
	von Einmündung in die Nuthe bis in der Ortslage Bochow				
Bestand C-Bericht	LAWA-Typ	Typ 14 (Sandgeprägte Tieflandbäche)			
	Kategorie	natürlich – nicht erheblich verändert			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2009)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Entwicklungstyp (ökologisches Potenzial)	Typ 14k (Sandgeprägte Tieflandbäche)			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 4	ZK 5	nein	
Defizit	-2	-3	-3		
Beschreibung	naturferner Gewässerausbau ohne Eigendynamik und Beschattung				
Belastungen	geradlinig eingetieftes und ausgebautes Trapezprofil, im Unterlauf landwirtschaftliche Nutzung ohne Gewässerrandstreifen, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, temporär trockenfallend, Eintrag von Nährstoffen aus umliegender Landwirtschaft und der Ortslage Bochow, Verockerungen				
Restriktionen	für die Ortslage Bochow ist der Graben wichtig für den Hochwasserschutz, da Bochow Probleme mit den Schmelzwasserabflüssen hat, Regulierung des Gewässers über Dorfteich				
Entwicklungsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Wasserrückhalts - Verbesserung der Gewässergüte - Verbesserung der Gewässerstruktur - Förderung der Beschattung 				