

<b>Gewässername</b>	<b>Abfanggraben</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE584844_866</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE584844_866_P01</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 0+000 bis 2+474</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	Einmündung in Brück-Neuendorfer Kanal (an der A9) bis Auslauf Quergraben (an der A9)				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	0 - künstliches Gewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
<b>Aktueller Zustand (2010)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	14k – sandgeprägte Tieflandbäche (Entwicklungstyp)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 3	ZK 5	bedingt	
	Defizit	-1	-3	-1	
<b>Beschreibung</b>	geradlinig ausgebauter Graben im Trapezprofil ohne Gehölze bestanden				
<b>Belastungen</b>	landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, Gewässerrandstreifen und Beschattung unzureichend				
<b>Restriktionen</b>	– FFH-Gebiet Obere Nieplitz (kleinteilig), landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung, parallel Autobahn A9				
<b>Entwicklungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung der Gewässerstruktur</li> <li>– Förderung der Gewässergüte</li> <li>– Verbesserung des Wasserrückhalts</li> </ul>				

<b>Gewässername</b>	<b>Abfanggraben</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE584844_866</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE584844_866_P02</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 2+474 bis 5+638</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	Auslauf Quergraben (an der A9) bis Einmündung in Rottstocker Kanal				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	0 - künstliches Gewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
<b>Aktueller Zustand (2010)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	14k – sandgeprägte Tieflandbäche (Entwicklungstyp)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 5	ZK 5	nein	
	Defizit	-3	-3	-3	
<b>Beschreibung</b>	ausgebautes Trapezprofil mit Steinschüttung beidseits, überwiegend ohne Gehölzbestand				
<b>Belastungen</b>	landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, Gewässerrandstreifen und Beschattung unzureichend, staureguliert, Uferverbau				
<b>Restriktionen</b>	– landwirtschaftliche Flächennutzung, Stauhaltung, Straßenquerung				
<b>Entwicklungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung der Gewässerstruktur</li> <li>– Förderung der Gewässergüte</li> <li>– Verbesserung des Wasserrückhalts</li> </ul>				