

<b>Gewässername</b>	<b>Rottstocker Kanal</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE5848412_1341</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE5848412_1341_P01</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 0+000 bis 1+415</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
Einmündung in Brück-Neuendorfer Kanal bis ehemaliger Mahlbusen					
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	0 - künstliches Gewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
<b>Aktueller Zustand (2010)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	14k – sandgeprägte Tieflandbäche (Entwicklungstyp)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 3	ZK 5	nein	
Defizit	-1	-3	-3		
<b>Beschreibung</b>	Abschnitt mit beginnender Breitenvarianz im Kastenprofil, Böschungsbereich beidseits mit Gehölzen bestanden				
<b>Belastungen</b>	landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, Gewässerrandstreifen unzureichend				
<b>Restriktionen</b>	– landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung, DAV				
<b>Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung der Gewässerstruktur durch Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens sowie angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung</li> <li>– Verbesserung der Gewässergüte durch Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens</li> <li>– Förderung der ökologischen Durchgängigkeit durch Optimierung der Fischaufstiegsanlage für Makrozoobenthos durch Bohle angleiten / anrampen</li> </ul>				

<b>Gewässername</b>	<b>Rottstocker Kanal</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE5848412_1341</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE5848412_1341_P02</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 1+415 bis 3+744</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	ehemaliger Mahlbusen bis Straße unterhalb A9				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	0 - künstliches Gewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
<b>Aktueller Zustand (2010)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	14k – sandgeprägte Tieflandbäche (Entwicklungstyp)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 3	ZK 5	nein	
Defizit	-1	-3	-3		
<b>Beschreibung</b>	geradlinig ausgebauter Abschnitt ohne Eigendynamik und Gehölzbestand				
<b>Belastungen</b>	landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, Gewässerrandstreifen und Beschattung unzureichend				
<b>Restriktionen</b>	– landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung, DAV				
<b>Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung der Gewässerstruktur durch einseitige Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen, Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens sowie angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung</li> <li>– Verbesserung der Gewässergüte durch Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens</li> <li>– Verbesserung des Wasserrückhalts durch Überprüfung der Funktionstüchtigkeit vorhandener Stauanlagen sowie Einbau von Stützschrwellen</li> </ul>				

<b>Gewässername</b>	<b>Rottstocker Kanal</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE5848412_1341</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE5848412_1341_P03</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 3+744 bis 6+848</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	Straße unterhalb A9 bis südöstlich Linthe				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	0 - künstliches Gewässer			
	Kategorie	künstlich			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
<b>Aktueller Zustand (2010)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	14k – sandgeprägte Tieflandbäche (Entwicklungstyp)			
	Kategorie-Vorschlag	künstlich			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		GK 3	ZK 5	nein	
	Defizit	-1	-3	-3	
<b>Beschreibung</b>	geradlinig im Trapezprofil ausgebauter Entwässerungsgraben ohne Gehölzbestand				
<b>Belastungen</b>	landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend, ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, Gewässerrandstreifen und Beschattung unzureichend				
<b>Restriktionen</b>	– landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung, Straßenquerung				
<b>Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung der Gewässerstruktur durch einseitige Bepflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen, Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens sowie angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung</li> <li>– Verbesserung der Gewässergüte durch Anlegen eines beidseitig 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens</li> <li>– Verbesserung des Wasserrückhalts durch Überprüfung der Funktionstüchtigkeit vorhandener Stauanlagen sowie Einbau von Stützschrwellen</li> </ul>				