

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+007 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit) | Typ-ID 76_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Entfernung der Brücke (BW01) für landw. Überfahrt (keine Nutzung erkennbar) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421), angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: LK „Prignitz“ / Gemeinde Karstädt | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 2-22) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 6.000 € (ohne Entsorgung) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ-ID 73_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 5 m und rechtsseitig von 10m Breite | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421) ca. 0,77km im Unterlauf, angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Straße 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings teilweise Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor | Typ-ID 70_02 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Erwerb der Flächen des Gewässerrandstreifens rechtsseitig für die Laufumgestaltung im Zusammenhang mit Maßnahme M06 (72_99) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421) ca. 0,77km im Unterlauf, angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-mehrere; Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstaden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: | | |
| | Straße: | | |
| | PLZ, Ort: | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite und dort wo Ackerflächen vorliegen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421) ca. 0,77km im Unterlauf, angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen: | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-mehrere); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 55.800 €, rein investive Kosten | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz) | Typ-ID 72_07 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421) ca. 0,77km im Unterlauf | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 1-6/1, 1-6/2); Reckenzin (2-202/1, 2-202/2, 2-202/3, 2-211/1, 1-88/1, 1-88/2, 3-223) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstaden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 121.600 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung) | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers | Typ-ID 71_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens (linksseitig 5m, 10m rechtsseitig) (im Zusammenhang mit M04 & M05 (72_07 & 73_05)) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE2738-421) ca. 0,77km im Unterlauf, angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-66, 1-6/1, 1-6/2); Reckenzin (2-202/1, 2-202/2, 2-202/3, 2-211/1, 1-88/1, 1-88/2, 3-223) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückdaten) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 372.000 € | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | geringfügig größerer Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 3 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+136 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit) | Typ-ID 76_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Entfernung des Stahlgerüstes (BW03) (Reste Brücke für landw. Überfahrt) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-10) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstaden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 6.000 € (ohne Entsorgung) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, ist mit keinen Akzeptanzproblemen zu rechnen | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+136 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage | Typ-ID 76_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Bedarf der Wehranlage „Streesow“ (BW04) sowie deren Stauziel prüfen (W offen, So geschlossen) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+592 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | Typ-ID 69_02 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Wehr „Streesow“ (BW04) durch Sohlrausche ersetzen (So Wehr geschlossen, Wi offen) (nach Umsetzung M08 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M10 (62_01)) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+592 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen | Typ-ID 62_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlrausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (im Zusammenhang mit Maßnahme M09 (69_02)) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | Ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-6/2); Reckenzin (2-202/2) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | Keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 3 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+161; 1+854 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | Typ-ID 93_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Einpassung einer rechtsseitigen (Stat. 1+161) sowie linksseitigen (Stat. 1+854) Drainage in das Ufer | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-9); Reckenzin (2-204/1) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 2+542 bis 2+558 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau) | Typ-ID 72_03 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Steinschüttung im Böschungsfuß im Bereich der Sohlrausche (BW05) für eigendynamische Entwicklung des Gewässer entfernen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,016 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-90) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 480 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 3+115 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage | Typ-ID 76_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung ökologische Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le | Bedarf des festen Absturzes (BW09) prüfen und ggf. entfernen bzw. mit Sohl-rausche ersetzen | | |
| Restriktionen, Flächenbe-troffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 3+115 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen | Typ-ID 69_02 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung ökologische Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | festen Absturz (BW09) durch Sohlrausche ersetzen (nach Umsetzung M13 (76_99), im Zusammenhang mit Maßnahme M15 (62_01)) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 15.000 € | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 3+115 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen | Typ-ID 62_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung ökologische Durchgängigkeit | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Festlegung eines geringeren Stauziels für die zu errichtende Sohlrausche zur Verkürzung des Rückstaubereichs (im Zusammenhang mit Maßnahme M14 (69_02)) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainagen (Prüfung) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (1-96) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" / Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 / Berliner Str. 49 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | Keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 3 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 3+351 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | Typ-ID 93_99 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässergüte | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Einpassung bzw. Beseitigung der Bauwerksreste einer rechtsseitigen Drainage im Ufer | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (3-151) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 3 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 3+726 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit) | Typ-ID 76_01 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Bedarf der Brücke (BW10) prüfen und ggf. entfernen bzw. optimieren | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzer | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | ein Bauwerk | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Reckenzin (3-146/1, 3-147, 3-158, 3-168/1, 3-174, 3-223, 3-135, 3-222, 3-136) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstaden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 70 – 90 €/t bei Rückbau | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013, möglicherweise Akzeptanzprobleme | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt) | Typ-ID 79_06 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le | Durchführung einer wechselseitigen Krautung mit Mähkorb, um Habitate zu erhalten und ein diverses Strömungsmuster zu erzeugen (Beachtung der anzulegenden Gehölze); terminliche Einschränkung der Krautung (August/September) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstenden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | Keine Kosten | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | geringerer Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz | DEEMEL-0100 | Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 1 | |
| | Tarnitz | | |
| | Abschnitt-Nr.: DEEMEL-0100_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+720 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt) | Typ-ID 79_08 | DWA-M 610 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwa 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,72 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Gemarkung (Flur-Flurstück): Streesow (1-mehrere, 2-mehrere, 6-15); Reckenzin (1-mehrere, 2-mehrere; 3-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstückstaden) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV "Prignitz" | | |
| | Straße: Berliner Str. 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender oder geringerer Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | fraglich | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |