


## Abschnittsblätter (Seen)

<b>Gewässername</b>	Kleiner Mäuschensee	<b>WK-Code</b>	800025812111
<b>Planungsabschnitt</b>	800025812111_01	<b>Segment-Nr.</b>	1 bis 13
<b>Gewässerkategorie</b>	Standgewässer	<b>typischer Aspekt</b>	
<b>Kategorie (Bestandsaufnahme)</b>	NWB		
<b>Kategorie (validiert)</b>	NWB		
<b>LAWA-Typ (Bestandsaufnahme)</b>	k.A.		
<b>LAWA-Typ (validiert)</b>	k.A.		
<b>Typische Belastungen (Plan.abschn.)</b>	keine		



### DEFIZITANALYSE (Seewasserkörper)

	Ökol. Zustand/ Potenzial	Biologische QK		Allg. physik.-chem. QK	Spezifische chemische QK
		P	MP+PB		
Bewertung	U	U	U	U	U
Defizit	U	U	U	U	U

	Chem. Zustand	LAWA-Trophieindex (WRRL)	Phosphorkonzentration	Natura 2000		Andere Belastungen
				FFH	SPA	
Bewertung/ Beschreibung	U	Letzte ermittelte Trophie 2008: e2 (TI: 3,40)*	U	Kuhzer See/Jakobshagen LRT 3150 Erhaltungszustand B (2010)	Uckermärkische Seenlandschaft	-
Defizit	U	U	U	gut		



\*Daten nicht validiert, eigene Erhebung IaG GmbH

	Hydromorphologische Qualitätskomponenten	
	Morphologie	Wasserhaushalt
Bewertung/ Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiefenvariation: keine Angabe möglich</li> <li>• Menge, Struktur und Substrat des Gewässerbodens: keine Angabe möglich</li> <li>• Struktur der Uferzone: überwiegend Niederungsufer</li> </ul> <p><b>Gesamtbewertung (Mittelwert): 1,39</b></p> <p><b>Epilitoral (landseitige Uferzone):</b>            Strukturgüte nach HMS-Index (Mittelwert): 2,02            Strukturgütestufe (WRRL): 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungen: keine, Grünland, kleinflächig Acker</li> <li>• Vegetation: Gebüsch/Gehölzflächen, Intensivgrünland</li> </ul> <p><b>Eulitoral (Wasserwechselzone):</b>            Strukturgüte nach HMS-Index (Mittelwert): 1,16            Strukturgütestufe (WRRL): 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungen: keine</li> <li>• Vegetation: Ufergehölze, Schwingdecken, Röhrichte</li> </ul> <p><b>Sublitoral (überschwemmte Uferzone):</b>            Strukturgüte nach HMS-Index (Mittelwert): 1,00            Strukturgütestufe (WRRL): 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungen: keine</li> <li>• Vegetation: Schwingdecken, Röhrichte, Schwimmblattfluren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserstandsdynamik: in den letzten Jahren 20-25 cm/a → wird als „gering“ bewertet (da max. Amplitude &lt; 50 cm)</li> <li>• Wassererneuerungszeit: keine Angabe möglich</li> <li>• Verbindung zum Grundwasserkörper: wahrscheinlich gegeben</li> </ul>
Defizit	+1	U

#### ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN

kurzfristig	keine
mittelfristig	Landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerflächen) im Epilitoral
langfristig	keine

#### ENTWICKLUNGSZIELE/ -STRATEGIEN

Ziel	Sicherung des guten hydromorphologischen Zustandes
Strategie	Schutz der land- und wasserseitigen Uferzone vor Verschlechterung