


FGE Warnow/Peene Karte 4.6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper und Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend



Flussgebietseinheit

**Chemischer Zustand
Grundwasserkörper (-gruppen)
in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet
- Schadstofftrend Trendumkehr
- Schadstofftrend signifikant zunehmend

Datenquelle; WasserBLiCk/BfG; 11.12.2015