





Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft















Bürgerforum 16. Februar 2016

Maßnahmenplanung an Fließgewässern (ohne Wasserstraßen)

Uli Christmann







TOP 1 Umsetzung der EU-WRRL in Brandenburg; Gewässerentwicklungskonzepte Frau Kallmann (LUGV)

TOP 2 Einführung in das Untersuchungsgebiet, Methodik und Ergebnisse Frau Stengert (ube) und Herr Christmann (Lp+b)

TOP 3 Vorstellung der Untersuchungsergebnisse für die Seen Herr Dr. Ostendorp (ecp)

TOP 4 Maßnahmenplanung an Wasserstraßen Frau Stengert (ube) und Herr Pallasch (IPS)

TOP 5 Maßnahmenplanung an den sonstigen Fließgewässern Herr Christmann (Lp+b)

Kreative Pause: Einsicht in Bericht und Karten, persönl. Rückfragen (ca. 17:15 – 17:40 Uhr)

TOP 6 Fazit und Ausblick - Verwendung der Ergebnisse und Maßnahmenumsetzung
Frau Kallmann (LUGV)

Diskussion



Tagesordnung



TOP 1 Umsetzung der EU-WRRL in Brandenburg; Gewässerentwicklungskonzepte Frau Kallmann (LUGV)

TOP 2 Einführung in das Untersuchungsgebiet, Methodik und Ergebnisse Frau Stengert (ube) und Herr Christmann (Lp+b)

TOP 3 Vorstellung der Untersuchungsergebnisse für die Seen Herr Dr. Ostendorp (ecp)

Maßnahmenplanung an Wasserstraßen

Frau Stengert (ube) und Herr Pallasch (IPS)

341 Einzelmaßnahmen im gesamten GEK-Gebiet!
Davon 133 an Wasserstraßen und 208 an übrigen FG.

TOP 5 Maßnahmenplanung an den sonstigen Fließgewässern Herr Christmann (Lp+b)


Kreative Pause: Einsicht in Bericht und Karten, persönl. Rückfragen (ca. 17:15 – 17:40 Uhr)


TOP 6 Fazit und Ausblick - Verwendung der Ergebnisse und Maßnahmenumsetzung
Frau Kallmann (LUGV)


Diskussion

TOP 4

Welche Maßnahmen sind vorgesehen?









Grund 1: kein Defizit hinsichtlich Morphologie -> kein Handlungsbedarf WRRL Beispiel: Thymenfließ, Abschnitt TF 03

Priorität

Kosten

Paket: "keine Maßnahmen notwendig"

Planungsabschnitt: TF 03 Abschnitts- und Maßnahmenblätter Planungsabschnitt: TF 03 Abschnitts- und Maßnahmenblätter **DEFIZITANALYSE** Chemischer Ökol. Biologische QK Alla. Spezifische MASSNAHMENPLANUNG Zustand/ chemische QK Zustand physik.-MP+PB MZB Fische Potenzial chem QK ☐ langfristig Zeithorizont ☐ kurzfristia ☐ mittelfristia Bewertung U C 2 U 4 3 Defizit -2 U -1 MASSNAHMEN Hydromorphologische Qualitätskomponenten Stationierung Maßn.-ID Maßnahmen-Bemerkung/ Akzeptanz Morphologie Durchgängigkeit Wasserhaushalt beschreibung Begründung von Bauwerke Abflussklasse 1 Messstellen/Pegel Fließgeschwindig-MW Sohle-Ufer (TF_03_mp_01) keitsklasse 2 Verrohrung Hydrologische (TF_03_v_01, Zustandsklasse TF_03_v_02) Kosten für gesamten Abschnitt Profiltyp: überwiegend sehr Beschreibung flaches Naturprofil, · Im Bereich des Gewässers Durchgängigkeit gegeben. Laufkrümmung: meist ist eine Verbindung zum ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE geschlängelt oder stark Grundwasserkörper auf 10% geschwungen der Strecke gegeben keine bzw. geringe Tiefen-TF 03 keine Maßnahmen, da kein Defizit · Im direkten Umfeld ist die und meist mäßige bis keine Breitenvariation, geringe bis Verbindung zum Grundwasserkörper auf 85% keine Strömungsdiversität der Strecke gegeben Struktur und Substrat des Bettes: überwiegend Kies/rundkörnige Steine, vereinzelt Sand Struktur der Uferzone: standorttypischer Wald Uferverbau: kein Verbau Defizit durchgängig Defizit Natura 2000 im Zusammenhang mit Gewässer Durchgängigkeit Fischotter FFH 300 (DE 2745-301)/ SPA 7005 (DE 2746-401) Bewertung/ LRT/Arten haben keinen · Arten mit Zustand "C" Beschreibung weisen kein Defizit im Bezug zu Gewässerabschnitt oder Zusammenhang mit weisen kein Defizit auf. Gewässer auf Defizit durchgängig

Paket: "keine Maßnahmen notwendig"



Beispiel: Gallenbeek, Abschnitt GAB_02







3ewässerstrukturgüte

GK 1 - sehr gut

GK 2 - gut

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK + - unbelinedigent

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)

Paket: "keine Maßnahmen notwendig"



Grund 2: ehemals melioriertes Gewässer in aktuell vernässtem Niedermoor

Beispiel: Gallenbeek, Abschnitt GAB_02







Grund 2: ehemals melioriertes Gewässer in aktuell vernässtem Niedermoor


Beispiel: Gallenbeek, Abschnitt GAB 02

Paket: "keine Maßnahmen notwendig"

Abschnitts- und Maßnahmenblätter Planungsabschnitt: GAB 02 DEFIZITANALYSE Allg. Chemischer Ökol. Biologische QK Spezifische Zustand Zustand/ physik.chemische QK MP+PB MZB Potenzial chem QK Bewertung 2 C Defizit U U U Hydromorphologische Qualitätskomponenten Morphologie Durchgängigkeit Wasserhaushalt MW GSG gesam Abflussklasse Bauwerke 1 Verrohrung MW Sohle-Ufer k. A. Fließgeschwindig-(GAB_02_v_01) möglich * keitsklasse Durchgängigkeit ist MW Ufer-Land k. A. Hydrologische gegeben möalich * Zustandsklasse Bewertung/ Beschreibung · Im Bereich des Gewässers · * Gültigkeit abwägen, viele ist eine Verbindung zum Abschnitte nicht kartierbar Grundwasserkörper auf 100% der Strecke gegeben · Im direkten Umfeld ist die Verbindung zum Grundwasserkörper auf 50% der Strecke gegeben k. A. möglich * Defizit durchgängig Defizit Natura 2000 im Zusammenhang mit Gewässer Durchgängigkeit Fischotter FFH 145 (DE 2846-301) SPA 7005 (DE 2746-401) Bewertung/ · LRT/Arten haben keinen Arten mit Zustand "C" Beschreibung Bezug zu weisen kein Defizit im Gewässerabschnitt oder Zusammenhang mit weisen kein Defizit auf. Gewässerabschnitt auf Defizit nicht vorhanden nicht vorhanden durchgängig

	- und Maßnahme	nblätter	P	lanungsabs	chnitt: (GAB_0
MASSNAHMI	ENPLANUNG					
Zeithorizont	☐ kurzfristig		mittelfristig	☐ langfri	stig	
MASSNAHMI	EN					
	Maßnahmen- beschreibung	Stationierung von bis	Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)
				sten für gesamten	Abschnitt	
RLÄUTERU	NG DER MASSNAHN	MENVORSCHLÄ	GE			
Keine Maßnah					ainam ah	omoliaon
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von alleir
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allein
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von alleir
Das vorhand Gewässeraus verkleinern bis	lene Defizit bei der bau. Das derzeit noch ü s wieder ein natürliches	Fließgeschwindig bergroße Gewäss Fließgleichgewicht	keitsklasse resultiert offe erprofil wird sich infolge des ensteht. Daher ist mittelfrist	ensichtlich aus Zulassens der S	ukzession	von allei

Paket: "keine Maßnahmen notwendig"



Exkurs Strahlwirkungsprinzip

Strahlwirkungsprinzip

Grundlage: Arbeitsblatt des

LANUV NRW (2011)






Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der Planungspraxis

LANUV-Arbeitsblatt 16

www.lanuv.nrw.de



Strahlweg (ca. 1/3 der Lauflänge)

Exkurs Strahlwirkungsprinzip

Strahlwirkungsprinzip

gezielte Ausnutzung von Positivwirkungen der Strahlursprünge auf Strahlwege


<u>Strahlursprung (SU)</u> = naturnahe Gewässerabschnitte von denen aus gewässertypische Organismen in andere Abschnitte wandern bzw. driften

<u>Strahlweg</u> (SW) = strukturell beeinträchtigte Abschnitte,


- * in welche die Organismen des SU einwandern
- * in denen sich aufgrund von SU eine Lebensgemeinschaft einstellt, die ansonsten aufgrund der Defizite nicht zu erwarten gewesen wäre




Wo wurde das Strahlwirkungsprinzip angewendet?





Wo wurde das Strahlwirkungsprinzip angewendet?





Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01





Gewässerstrukturgüte

GK 1 - sehr gut

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)


nicht kartierbar (Siedlung)









Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01






















Gewässerstrukturgüte

GK 1 - sehr gu

GK 2 - gut GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet


Stillgewässer

nicht kartierbar


nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Wentowkanal, Abschnitt W_04



Gewässerstrukturgüte

GK 1 - sehr gut

GK 2 - gut

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar


nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Wentowkanal, Abschnitt W_04





GK 1 - sehr gut

GK 2 - gut

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)


nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Wentowkanal, Abschnitt W_04

Paket: "Strahlursprung initiieren"



Planungsteam GEK 2015 ube ● Lp+b ● IPS ● ecp

nscunii	tts- und Ma	Brianmen		Planungsa	DSCHAIT	t. VV_U		
Raumentw	icklung •	REP = sehr ho	och; Zielko	rridorbre	ite 45 m			
Landnutzui		überwiegend I Siedlung	Landwirtso	haft (Gri	inlandnutzung), Sumpf oder l	Forstwirtschaf	t, vereinzel	t
NTWICK	LUNGSZIELE	/-STRATEGI	EN					
Entwicklun	gsziele •	Guter Ökologi	scher Zus	tand; Flie	-ßgewässertyp 21			
IASSNAH	IMENPLANUI	NG						6
Kategorie							-1	1
Zeithorizo	nt 🔲	kurzfristig			mittelfristig	☐ langfri	stig	
IASSNAH	IMEN					.5	1	
MaßnID	Maßnahmen- beschreibung		Station	ierung bis	Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)
61_03	Querprofil zur G des Mindestabf reduzieren		15.611	21.390	durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02 und 72_08)).		
71_02	Totholz fest ein	bauen	15.611	16.500	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrands ausweisen	streifen	15.611	16.500	beidseitig 5m			
70_11	Flächensicheru Flächentausch, mit Auflagen)		16.500	18.300	Zielkorridor: 45m			
72_08	naturnahe Strör einbauen	mungslenker	16.500	18.300	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fileßgeschwindigkeiten			
74_01	Primäraue reak	tivieren	16.500	18.300				
71_02	Totholz fest ein	bauen	18.300	18.800	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrands	treifen	18.300	18.800	beidseitig 5m			
70_11	Flächensicheru Flächentausch mit Auflagen)	ng (z.B. Kauf. Verpachtung	18,800	20.600	Zielkorridor: 45m			
72_08	naturnahe Strör einbauen	mungslenker	18.800	20,600	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
72_04	Uferlinie durch punktuell brech		18,800	20.600	zur Beschleunigung der Laufverlagerung			
74_01	Primaraue reak	tivieren	18.800	20.600				
71_02	Totholz fest ein	bauen	20.600	21.390	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrands	treifen	20.600	21.390	beidseitig 5m			








Beispiel: Wentowkanal, Abschnitt W_04

Paket: "Strahlursprung initiieren"









Beispiel: Wentowkanal, Abschnitt W 04

Paket: "Strahlursprung initiieren"

Abscillitts- ui	nd Maßnahmen	blätter		Planungs	abschnitt: W_0
Raumentwicklung	REP = sehr h	och; Zielkorridort	oreite 45 m		
Landnutzung	überwiegend Siedlung	Landwirtschaft (0	Grünlandnutzung), Sum	pf oder Forstwirtscha	ft, vereinzelt
ENTWICKLUNGS	ZIELE/-STRATEG	IEN			
Entwicklungsziele	Guter Ökologi	ischer Zustand; F	ließgewässertyp 21		
	LANUNG				2
MASSNAHMENP Kategorie Zeithorizont	LANUNG kurzfristig		☐ mittelfristig	☐ langfi	ristig
Kategorie			☐ mittelfristig	☐ langfi	ristig

MaßnID	Maßnahmen- beschreibung	Station	nierung	Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)
		von	bis				
61_03	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	15.611	21.390	durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02 und 72_08)	J		
71_02	Totholz fest einbauen	15.611	16.500	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrandstreifen ausweisen	15.611	16.500	beidseitig 5m			
70_11	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)	16.500	18.300	Zielkorridor: 45m			
72_08	naturnahe Strömungslenker einbauen	16.500	18.300	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			1.
74_01	Primäraue reaktivieren	16.500	18.300				
71_02	Totholz fest einbauen	18.300	18.800	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrandstreifen ausweisen	18.300	18.800	beidseitig 5m			
70_11	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)	18.800	20 600	Zielkorridor: 45m			
72_08	naturnahe Strömungslenker einbauen	18.800	20,600	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
72_04	Uferlinie durch Nischen, punktuell brechen	18.800	20.600	zur Beschleunigung der Laufverlagerung			
74_01	Primāraue reaktivieren	18.800	20.600				
71_02	Totholz fest einbauen	20.600	21.390	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten			
73_01	Gewässerrandstreifen	20.600	21.390	beidseitig 5m			

Abschnitts- und Maßnahmenblätter

Planungsabschnitt: W_04

ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE

In diesem Abschnit wurde das Strahlwirkungsprinzip zum Ansatz gebracht. Konkret gestalten sich die Unterabschnitte wie folgt:

Station 15.611 - 16.500:

Strahlweg (SW); Teilabschnitt genügt schon jetzt morphologisch den Anforderungen an SW

Station: 16.500 - 18.300:

Strahlursprung (SU): Teilabschnitt genügt jetzt schon fast den morphologischen Anforderungen an SU

Station 18.300 - 18.800:

Strahlweg (SW), Teilabschnitt genügt schon jetzt morphologisch den Anforderungen an SW

Station: 18.800 - 20.600: Strahlursprung (SU) durch Eigendynamik initlieren: Teilabschnitt weicht nur wenig von den Anforderungen an SU ab, daher nur wenige MN

Station 20.600 - 20.900:


Strahlweg (SW), Teilabschnitt genügt schon jetzt morphologisch den Anforderungen an SW


Station 20.900 - 21.390 keine MN, da kein Defizit

Allgemein ist ein flächendeckender Einbau von Totholz vorgesehen, u.a. um die Fließquerschnitte zu verringern. Dies wird erforderlich, da sich die Abflussmengen in W_04 infolge der Kammerung W_05 und W_06 verringern können. Durch die Querschnittsverengungen werden gute Fließgeschwindigkeitsklassen gewährleistet.


Sollten im Rahmen des weiteren Planungsprozesses die räumliche Lage von Strahlursprüngen im Verhältnis zu im GEK dargestellten Planung verschoben werden, oder sollten Maßnahmen in diesen im GEK als Strahlwege ausgewiesen Strecken dann nicht ausreichen, so sind bei der weiteren Planung die Grundsätze des Strahlwirkungsprinzips zugrunde zu legen (vgl. Kap. 7.1.2.2).

Hinweis auf die flexible Handhabung!






Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01





Gewässerstrukturgüte





Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01



GK 1 - sehr gu

GK 2 - gu

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer


nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)





Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01



GK 1 - sehr gu

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)


nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01







GK 1 - sehr gut

OK 2 --- #0!--

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet

Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01

Fließgeschwindigkeit reicht für eigendynamische Entwicklung nicht aus!



GK 1 - sehr gut

GK 3 - mäßig

GK 4 - unbefriedigend

GK 5 - schlecht

Sonderfälle

Gewässerlauf ausgetrocknet

Gewässerlauf komplett verrohrt

Gewässerlauf verschüttet


Stillgewässer

nicht kartierbar

nicht kartierbar (Moor)

nicht kartierbar (Moor, Röhricht)

nicht kartierbar (Siedlung)



Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01

Paket: "Strahlursprung baulich erstellen"

Abschnitts- und Maßnahmenblätter

Planungsabschnitt: G_01

DEFIZITANALYSE

	Chemischer			logische	QK	Allg.	Spezifische
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MZB	Fische	physik chem QK	chemische QK
Bewertung	2	4	1	4	U	4	С
Defizit	0	-2	+1	-2	U	-2	0

		Hydron	norphologische Qualitätskom	ponenten	
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt	
	MW GSG gesamt	5,15	Bauwerke	G_01_v_01	X
	MW Sohle-Ufer	5,69	• 6 Einleitungen (G_01_se_01– G_01_se_06)	Fließgeschwindig- keitsklasse	3
	MW Ufer-Land	4,57	3 Stauvorrichtungen (G 01 sv 01–	Hydrologische Zustandsklasse	×
Bewertung/ Beschreibung	Profiltyp: überwie bis sehr tiefes Tr Doppeltrapez, Laufkrümmung: gradlinig bis gesie keine bis geringe Breitenvariation, geringe Strömun Struktur und Sub Bettes: überwieg unnatürlicher org vereinzelt Sand Torfschlamm (Cl. Struktur der Ufer überwiegend Wiz.T. links stando Gehölzgalerie oc vereinzelt Gebüs Hochstauden od Uferverbau: vere meist kein Verba	apez- meist treckt e Tiefen- und keine bis gsdiversität strat des end g. Schlamm, oder nat. POM); zone: ese, Rasen; rttypische der Wald; sich, er Röhricht einzelt Holz-	G_01_sv_03) 12 Verrohrung (G_01_v_01- G_01_v_12) Zulauf (G_01_z_01- G_01_z_04, G_01_z_08, G_01_z_10, G_01_z_12, G_01_z_13) Durchgängigkeit ist an den Bauwerken G_01_sv_01- G_01_sv_03 für Fische und MZB unterbrochen. Die Verrohrungen sind teilweise durchgängig.	Im Bereich des Gist eine Verbindu Grundwasserkör 100% der Strecke Im direkten Umfe Verbindung zum Grundwasserkör der Strecke gege	ng zum per auf e gegeben eld ist die per auf 65°
Defizit	-2		nicht durchgängig	-1	

	Defizit Natura 2000 im Zusa	Durchgängigkeit		
	FFH 367 (DE 2945-302)	SPA 7017 (DE 3145-421)	Fischotter	
Bewertung/ Beschreibung	FFH von Stationierung 0-1.700	SPA Stationierung 0-1.700	Durchgängigkeit ist am Bauwerk G_01_v_04 und G_01_v_09 unterbrochen	
Defizit	möglich	nicht vorhanden	×	

	itts- und Maßnahmenb	iatto			Planungsabschnitt: (
79_10	Fortgeschrittene Sohl- /Uferstrukturierung belassen/schützen	4200	4400	Erhaltung natürlicher Uferstrukturen	SW		
69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)	4600	4600	Durchgängigkeit bei DG_01_v_07 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	SU	Hoch	
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU		
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU		
70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU		
70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	4600	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.			
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU		
63_03	flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren	4600	5200	Synergiewirkung mit 70_05 Erlen-Moorgehölz linksseitig			
73_08	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)	4900	5400	Laubholzforste linksseitig, Ergänzung mit standortgerechten Geöhlzen (73_05)			
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	4900	5400	Vorhandene Gehölzstreifen durch standortgerechte Pflanzungen ergänzen			
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU		
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU		
70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU		
70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	4600	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.			
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU		
72_01	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU		
72_08	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz- Verklausungen)	5200	6200	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer	SU		
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	5400	6200	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie	SU		
69_10	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichten einer Furt)	5300	5300	Durchgängigkeit bei DG_01_v_08 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	SU		
69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)	6200	6200	Durchgängigkeit bei DG_01_v_09 (Verrohrung) unterbrochen Fischottergerechter Durchlass	SU		

Beispiel: Grenzbeek, Abschnitt G_01

Paket: "Strahlursprung baulich erstellen"

Abschnitts- und Maßnahmenblätter

Planungsabschnitt: G_01

DEFIZITANALYSE

	Chemischer			logische	QK	Allg.	Spezifische chemische QK	
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB MZB Fische		Fische	physik chem QK		
Bewertung	2	4	1	4	U	4	С	
Defizit	0	-2	+1	-2	U	-2	0	

		Hydron	norphologische Qualitätskom	ponenten	
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt	
	MW GSG gesamt	5,15	Bauwerke	G_01_v_01	×
	MW Sohle-Ufer	5,69	 6 Einleitungen (G_01_se_01- G 01 se 06) 	Fließgeschwindig- keitsklasse	3
	MW Ufer-Land	4,57	3 Stauvorrichtungen (G 01 sv 01–	Hydrologische Zustandsklasse	x
Bewertung/ Beschreibung	Profiltyp: überwie bis sehr tiefes Tr Doppeltrapez, Laufkrümmung: gradlinig bis gesie keine bis geringe Breitenvariation, geringe Strömun Struktur und Subbettes: überwieg unnatürlicher org vereinzelt Sand or Torfschlamm (Cf. Struktur der Ufer überwiegend Wie z.T. links standon Gehölzgalerie oc vereinzelt Gebüs Hochstauden od. Uferverbau: vere meist kein Verba.	apez- meist treckt Tiefen- und keine bis gsdiversität strat des end Schlamm, oder nat. POM); zone: see, Rasen; rttypische ler Wald; sich, er Röhricht inzelt Holz-	G_01_sv_03) 12 Verrohrung (G_01_v_01- G_01_v_12) Zulauf (G_01_z_04- G_01_z_08, G_01_z_10, G_01_z_12, G_01_z_13) Durchgängigkeit ist an den Bauwerken G_01_sv_01- G_01_sv_03 für Fische und MZB unterbrochen. Die Verrohrungen sind teilweise durchgängig.	Im Bereich des Gist eine Verbindu Grundwasserkör 100% der Strecke Im direkten Umfe Verbindung zum Grundwasserkör der Strecke gege	ng zum per auf e gegeben eld ist die per auf 65%
Defizit	-3		nicht durchgängig	-1	

	Defizit Natura 2000 im Zusa	Durchgängigkeit		
	FFH 367 (DE 2945-302)	SPA 7017 (DE 3145-421)	Fischotter	
Bewertung/ Beschreibung	FFH von Stationierung 0-1.700	SPA Stationierung 0-1.700	Durchgängigkeit ist am Bauwerk G_01_v_04 und G_01_v_09 unterbrochen	
Defizit	möglich	nicht vorhanden	×	

schni	tts- und Maßnahmenb	lätter			Planungsabschnitt: G_			
79_10	Fortgeschrittene Sohl- /Uferstrukturierung belassen/schützen	4200	4400	Erhaltung natürlicher Uferstrukturen	SW			
69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)	4600	4600	Durchgängigkeit bei DG_01_v_07 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	SU	Hoch		
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU			
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU			
70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU			
70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	4600	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.				
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	4600	5200	Zielkorridor 25m	SU			
63_03	flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren	4600	5200	Synergiewirkung mit 70_05 Erlen-Moorgehölz linksseitig				
73_08	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)	4900	5400	Laubholzforste linksseitig, Ergänzung mit standortgerechten Geöhlzen (73_05)				
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	4900	5400	Vorhandene Gehölzstreifen durch standortgerechte Pflanzungen ergänzen				
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU			
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU			
70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU			
70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	4600	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.				
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU			
72_01	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	5200	6200	Zielkorridor 15m	SU			
72_08	naturnane Stromungsienker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz- Verklausungen)	5200	5200	Ernonung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer	50			
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	5400	6200	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie	SU			
69_10	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichten einer Furt)	5300	5300	Durchgängigkeit bei DG_01_v_08 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	SU			
69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)	6200	6200	Durchgängigkeit bei DG_01_v_09 (Verrohrung) unterbrochen Fischottergerechter Durchlass	SU			
73_01	Gewässerrandstreifen	6200	6500	Gewässer 2. Ordnung, mind.	SW	_	_	

Paket: "Strahlursprung baulich erstellen"



Prinzip "Strahlursprung baulich erstellen" perspektivisch (Ist)




Paket: "Strahlursprung baulich erstellen"



Prinzip "Strahlursprung baulich erstellen" perspektivisch (Plan)



Paket: "Strahlursprung baulich erstellen"



Beispiel: Grenzbeek

Maßnahme: Herstellung der Durchgängigkeit

Abschnitts- un DEFIZITANALYSE		nblätter				Pla				les.	A CANAL STATE OF THE STATE OF T			
	Chemischer Ökol.		Biologische QK								42.3		一种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种	3-1
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MZB	Fische	pr ch.			相似性学。		dans.			
Bewertung	2	4	1	4	U							IN PARSO		
Defizit	0	-2	+1	-2	U		127	是解		and bus of	100	* 4		198
														Tonas.
	Hydromorphologische Qualitätskompone								WASHING AND THE			D. Marie		
	Morphologie	Durchgängigkeit			Wa			LAND AND				The Sol		
	MW GSG gesamt 5,15 MW Sohle-Ufer 5,69			6 Einleitungen (G_01_se_01- G_01_se_06)		G		na C			X		Palenti.	A
			(G			Flie kei		KE.		1	- SIME			
	MW Ufer-Land	4,57	• 3 St	n_se_o6) auvorrichtun 01 sv 01–	gen	Hy Zu					A COL			
	Breitenvariat geringe Ströi Struktur und Bettes: üben unnatürlichei vereinzelt Sa	gestreckt ringe Tiefen- und ion, keine bis mungsdiversität Substrat des wiegend r org. Schlamm, and oder nat	Durchg	(G_01_z_0 G_01_z_0 G_01_z_0 G_01_z_1 G_01_z_1 G_01_z_1 ängigkeit ist	4, 8, 0, 2, 3) an den			69_10	Stromungs- und Substratidversität) Durchlass rückbauen oder	4000	4000	Gewasser Durchgangigkeit bei		20
	Struktur der überwiegend	Torfschlamm (CPOM); • Struktur der Uferzone überwiegend Wiese, Pasen; z.T. links standorttypische Gehölzgalerie oder Wald; vereinzelt Gebüsch, Hochstauden oder Röhricht		Bauwerken G_01_sv_01- G_01_sv_03 für Fische und MZB unterbrochen. Die Verrohrungen sind teilweise durchgängig.				69_01	umgestalten (z.B. durch Errichten einer Furt) Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der	4000	4000	G_01_v_06 (Verrohrung) unterbrochen Durchgängigkeit bei G_01_sv_02	mittel	6
	Gehölzgaleri vereinzelt Ge							79_10	Durchgangigkeit ersatzlos rückbauen Fortgeschrittene Sohl- /Uferstrukturierung	4200	4400	(Stauvorrichtung) unterbrochen Erhaltung natürlicher Uferstrukturen	sehr hoch	
	Uferverbau: meist kein Verbau:	vereinzelt Holz-						69_09	belassen/schützen Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofi oder	4600	4600	Durchgängigkeit bei DG_01_v_07 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	hoch	12
Defizit		3	ni	cht durchgar	ngiğ	-1		70_01	Durchmesser vergrößern) Gewässerentwicklungskorridor	4600	5200	Zielkorridor 25m		
	Deff-14 N	2000 in 7		it O		Donah alka alak-!t		70 03	ausweisen Nutzungsänderungen im	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	-
		ra 2000 im Zus E 2945-302)	20,000,000	ng mit Gewa 7017 (DE 31	100000000000000000000000000000000000000	Durchgängigkeit Fischotter		,5_00	Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)		5200		hoch	
Bewertung/ Beschreibung	FFH von Station			ationierung		Durchgängigkeit ist am Bauwerk G 01 v 04 und		70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	26
Defizit	möj	glich	ń	icht vorhand	en	G_01_v_09 unterbrochen		70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich	4000	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.	hoch	3
								74_01	anstehenden Bodenmaterials) Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	

Beispiel: Grenzbeek

Maßnahme: Herstellung der Durchgängigkeit

Abschnitts- ur DEFIZITANALYSI		nblätter				Pla								
	Chemischer	Ökol. Zustand/ Potenzial	E	Biologisch	e QK					3	100			
	Zustand		MP+PE	MZB	Fische	pr ch		- V 17	种维罗。三		Egres.			
Bewertung	2	4	1	4	U		Mr.					以為於例如		
Defizit	0	-2	+1	-2	U		127	6. F		i dansi	100	X Supplied to		48.1
		The state		1	O 1'4'' 4 - 1			1	A TOP OF THE REAL PROPERTY.		1.			No.
	Morphologie	Hydr			Qualitätskon eit	Wa		100		4		A STATE OF THE STA	Res ST	16
	MW GSG gesa	-	Durchgängigkeit Bauwerke		G						THE PROPERTY OF			
		• 6	Einleitunge	en			and a							
	MW Sohle-Ufer		(G_01_se_01- G_01_se_06)		kei 744	A 1	33			- NUMB				
	MW Ufer-Land	4,57	• 3	Stauvorrich	htungen	Hy Zu:	1000							
	Doppeltrape Laufkrümmu gradlinig bis keine bis ge Breitenvaria geringe Strö Struktur und Bettes: über unnatürliche vereinzelt Si Torfschlamn Struktur der überwiegene z.T. links sta Gehölzgaler	d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	verken G_0 I_sv_03 für unterbroch	_z_01 - _z_04, _z_08, _z_10, _z_12, _z_12, _z_13) ti tist an den 01_sv_01- r Fische und			69_10 69_01	Strömungs- und Substratidiversität) Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichten einer Furt) Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	4000	4000	Gewässer Durchgängigkeit bei G_01_v_06 (Verrohrung) unterbrochen Durchgängigkeit bei G_01_sv_02 (Stauvorrichtung) unterbrochen	mittel mittel	20.	
		vereinzelt Gebüsch, Hochstauden oder Röhricht						79_10	Fortgeschrittene Sohl- /Uferstrukturierung belassen/schützen	4200	4400	Erhaltung natürlicher Uferstrukturen	sehr hoch	
	Uferverbau: meist kein V	vereinzelt Holz	-					69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)	4600	4600	Durchgängigkeit bei DG_01_v_07 (Verrohrung) teilweise unterbrochen	hoch	12.
Defizit		3		nicht durch	ngangig	-1		70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	
	Defizit Natura 2000 im Zusammenhang mit Gewässer				Sewässer	Durchgängigkeit		70_03	Nutzungsänderungen im	4600	5200	Zielkorridor 25m		
	FFH 367 (D	DE 2945-302)	SPA	A 7017 (DE	3145-421)	Fischotter		70	Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)			7	hoch	
Bewertung/ Beschreibung	FFH von Statio	nierung 0-1.700	SPA	Stationieru	ing 0-1.700	Durchgängigkeit ist am Bauwerk G 01 v 04 und		70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	26.4
Defizit	mö	glich		nicht vorh	nanden	G_01_v_09 unterbrochen		70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	4600	5200	Wasserrückhalt in der Fläche fördern.	hoch	3.
(1)								74_01	Primaraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	4600	5200	Zielkorridor 25m	hoch	

grundsätzlich: gute Balance zwischen "ordnungsgemäßem Wasserabfluss" und Erreichung der WRRL-Ziele finden!

Maßnahme: Anpassung der Gewässerunterhaltung

Angepasste Gewässerunterhaltung

Beispiel Knopsgraben: fortgeschrittene Sohl-/ Uferstrukturierung belassen

Verzicht auf Grundräumungen





grundsätzlich: gute Balance zwischen "ordnungsgemäßem Wasserabfluss" und Erreichung der WRRL-Ziele finden!

Maßnahme: Anpassung der Gewässerunterhaltung







Beispiel Knopsgraben: Krautung optimieren





grundsätzlich: gute Balance zwischen "ordnungsgemäßem Wasserabfluss" und Erreichung der WRRL-Ziele finden!

Maßnahme: Anpassung der Gewässerunterhaltung



Beobachtende Gewässerunterhaltung


Beispiel Thymenfließ:

Zulassen eigendynamischer Prozesse: nur im Bedarfsfall punktuell eingreifen, ansonsten Eigenentwicklung zulassen, d.h. natürlichen Totholzeintrag belassen usw.





Maßnahme: Verbesserung Wasserhaushalt



Maßnahme: Gewässersohle anheben

Bemerkung: Wasserrückhalt in der Fläche fördern (Reaktivierung "Primäraue")

wo im GEK-Gebiet vorgesehen?


bei derzeit tief eingeschnittenen Profilen und baulicher Herstellung Strahlursprung





Maßnahme: Verbesserung Wasserhaushalt


Stabilisierung des Wasserhaushalts sowie Gewährleistung eines naturnahen Abflussgeschenhens, hier Nebenlauf:




Maßnahme: Verbesserung Wasserhaushalt



Umsetzung: zeitliche Einstufung der Abschnitte







Ende



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Havel und Wentowkanal

Planungsteam GEK 2015 ube • Lp+b • IPS • ecoconcept