



Abschnittsblätter (Seen)

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|
| Gewässername | Kuhwall See | WK-Code | 800015814799 |
| Planungsabschnitt | 800015814799_01 | Segment-Nr. | 1 bis 24 |
| Gewässerkategorie | Standgewässer | typischer Aspekt |  |
| Kategorie (Bestandsaufnahme) | NWB | | |
| Kategorie (validiert) | NWB | | |
| LAWA-Typ (Bestandsaufnahme) | k.A. | | |
| LAWA-Typ (validiert) | k.A. | | |
| Typische Belastungen (Plan.abschn.) | keine | | |

| Lage des Planungsabschnitts | Planungsabschnitt mit Beeinträchtigungsindex HMS-Verfahren (I _{Ssg}) |
|--|---|
|  |  |

DEFIZITANALYSE (Seewasserkörper)

| | Ökol. Zustand/ Potenzial | Biologische QK | | Allg. physik.-chem QK | Spezifische chemische QK |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| | | P | MP+PB | | |
| Bewertung | U | U | U | U | U |
| Defizit | U | U | U | U | U |

| | Chem. Zustand | LAWA-Trophieindex (WRRL) | Phosphorkonzentration | Natura 2000 | | Andere Belastungen |
|----------------------------|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | | | FFH | SPA | |
| Bewertung/ Beschreibung | U | Letzte ermittelte Trophie 1998: e1 (TI: 2,65)* | U | Kleine Schorfheide-Havel LRT & Erhaltungszustand k.A. (1995) | Uckermärkische Seenlandschaft | - |
| Defizit | U | U | U | | | |

*Daten nicht validiert, eigene Erhebung laG GmbH



| | Hydromorphologische Qualitätskomponenten | |
|----------------------------|--|---|
| | Morphologie | Wasserhaushalt |
| Bewertung/ Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> • Tiefenvariation: keine Angabe möglich • Menge, Struktur und Substrat des Gewässerbodens: keine Angabe möglich • Struktur der Uferzone: im Norden Geschiebeufer, im Süden Niederungsufer <p>Gesamtbewertung (Mittelwert): 1,19</p> <p>Epilitoral (landseitige Uferzone): Strukturgröße nach HMS-Index (Mittelwert): 1,50 Strukturgrütestufe (WRRL): 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungen: Forst • Vegetation: Laubbaum-Ufergehölzsaum, Kiefern-Heide (ehem. Militärgelände) <p>Eulitoral (Wasserwechselzone): Strukturgröße nach HMS-Index (Mittelwert): 1,05 Strukturgrütestufe (WRRL): 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungen: keine • Vegetation: Ufergehölzsaum <p>Sublitoral (überschwemmte Uferzone): Strukturgröße nach HMS-Index (Mittelwert): 1,02 Strukturgrütestufe (WRRL): 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungen: keine • Vegetation: Röhricht | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserstandsdynamik: Abnahme des Wasserstands von 1882 (Daten der Preußischen Geol. Karte) bis 2005 (Daten der aktuellen Topographischen Karte) um ca. 140 cm • Wassererneuerungszeit: keine Angabe möglich • Verbindung zum Grundwasserkörper: gegeben |
| Defizit | +1 | U |

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN

| | |
|---------------|-------|
| kurzfristig | keine |
| mittelfristig | keine |
| langfristig | keine |

ENTWICKLUNGSZIELE/ -STRATEGIEN

| | |
|-----------|---|
| Ziel | Sicherung des guten hydromorphologischen Zustandes |
| Strategie | Schutz der land- und wasserseitigen Uferzone vor Verschlechterung |