

Bestandsaufnahme (gem. C-Bericht)		Beschreibung	ng des Planungsabschnitts		
Gewässername	Thymenfließ	FW-P_ID (GEK-DB)	5811878_P01		
WK-Code	DEBB5811878_1181	Station	0 - 8100		
Gewässerkategorie	Fließgewässer	typischer Aspekt			
Kategorie	NWB	Aspekt	4.		
LAWA-Typ	21				
Signifikante Belastungen	Abflussregulierung u. morph. Veränderungen				
Validierung im Rahmen des Projektes			strukturarmes Gewässer in der		
Kategorie	Kategorie NWB		Kulturlandschaft mit teilweise dichten Beständen emerser Makrophyten und		
LAWA-Typ	21		zufließenden Entwässerungsgräben		





Planungsabschnitt: TF_01

DEFIZITANALYSE

	Chemischer	Ökol.	Bio	Biologische QK Allg. Spezifische			•
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MP+PB MZB Fische		physik chem QK	chemische QK
Bewertung	2	4	U	U	2	4	С
Defizit	0	-2	U	U	0	-2	0

		Hydrom	orphologische Qualitätskom	ponenten	
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt	
	MW GSG gesamt	4,50	Bauwerke Absturz, gross (30-100)	Abflussklasse	х
	MW Sohle-Ufer	4,65	cm) (TF_01_ag_01) • Absturz, klein (10-30 cm)	Fließgeschwindig- keitsklasse	4
	MW Ufer-Land	3,28	(TF_01_ak_01)	Hydrologische Zustandsklasse	х
Bewertung/ Beschreibung	Profiltyp: meist tie seltener flaches überwiegend verfa Regelprofil, vereir Annähernd Natur-Trapezprofil, Laufkrümmung: m gradlinig bis gestre keine Tiefen- und mäßige bis keine Breitenvariation, k Strömungsdiversi Struktur und Subs Bettes: überwiege unnatürlicher org. (FPOM); z.T. natü Sand mit Kiesberde Struktur der Uferz Wechsel von standorttypischen bzw. Gehölzgale Hochstauden und vereinzelt Gebüste Rasen Uferverbau: kein Vereinstellen vereinzelt verein v	allendes nzelt - oder neist reckt meist keine tät strat des end Schlamm ürlicher eichen zone: n Wald rie, I Röhricht; ch, Wiese,	 5 Brückenbauwerke (TF_01_b_01 - TF_01_b_05) 2 Messstellen/Pegel (TF_01_mp_01, TF_01_mp_02) 3 Wasserentnahmestelle/Pumpe (TF_01_p_01 - TF_01_p_03) 1 raue Rampe (TF_01_rR_01) 1 Sohlgleite (TF_01_sg_01) 1 Wehr, beweglich (TF_01_wb_01) 17 Zuläufe (TF_01_z_01 - TF_01_z_17) Durchgängigkeit unterbrochen durch TF_01_ag_01; teilweise unterbrochen durch TF_01_b_02 und TF_01_b_04. 	Im Bereich des C ist eine Verbindu Grundwasserkör 100% der Streck Im direkten Umfe Verbindung zum Grundwasserkör der Strecke gege	ing zum per auf e gegeben eld ist die per auf 50%
Defizit	-2		Nicht durchgängig	х	

	Defizit Natura 2000 im Zusar	nmenhang mit Gewässer	Durchgängigkeit	
	FFH	SPA	Fischotter	
Bewertung/ Beschreibung	• FFH 18 (DE 2744-301) "Thymen"	keine Überschneidung mit Gewässerabschnitt	Unterbrochen durch TF_01_b_02	
	FFH 447 (DE 2744-303) "Erweiterung Thymen"			
	Die LRT/Arten beider FFH- Gebiete haben keinen Bezug zu Gewässerabschnitt oder weisen kein Defizit auf.			
Defizit	nicht vorhanden	x	Nicht durchgängig	

Planungsabschnitt: TF_01

BELASTUNGEN

Belastungen	Punktquelle:
	Verockerung: vereinzelt keine; meist gering; vereinzelt mäßig bis stark
	Erosion: keine bzw. k.A.

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – langfristig

Siedlung	Ortslage Altthymen ca. Stat. 3200-3400 und 3875-3925
Verkehr	•

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – mittelfristig

Landschafts- und Fachplanungen	• -
Natura 2000/	kein SPA
Schutzgebiete	• FFH-Gebiet "Thymen" von Stat. 0 bis 800 und "Erweiterung Thymen": von Stat. 800 bis 5300
	GSG Naturpark "Uckermärkische Seen": von Stat. 0 bis 6100
	 LSG "Fürstenwalder Wald- und Seengebiet": von Stat. 0 bis 6100
	NSG "Thymen": von Stat. 0 bis 5400
	kein Wasserschutzgebiet
Landwirtschaft	viel Grünlandnutzung, ansonsten Wälder/Forsten
Gewässer- unterhaltung	Böschungsmahd: maschinell einseitig rechts oder links, anschließend Sohlenkrautung mit Mähkorb: von Stat. 300-5200)
Hochwasserschutz	• -
Denkmalschutz	Bodendenkmal
Freizeit- und Erholungsnutzung	•
Altlasten	Altlastenstandort (Industrie/Gewerbe) von Stat. 3.850 bis 3.950 links
Fischereiwirtschaft	• -
Eigentumsrechtliche Belange	überwiegend in Privateigentum (schlechte Flächenverfügbarkeit)

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Biologie (Daten 2004-2013)

WK/ Messstelle	Mst 1181_0022
Teilkomponente	(neu ab 2013)
Diatomeen	-
Makrophyten	-
Makrophyt./Phytob.	-
Fische *	gut (2013)
MZB	

Zustandsklasse nach FiBS

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Chemie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

SONSTIGE INFORMATIONEN

Planungsabschnitt: TF_01

Moore	 Moorwälder und Gehölze - Sanierungsbedarf unbekannt (IIIe) (Stat. 0 – 300; 800 – 1300) Moorflächen mit vordringlichem Handlungsbedarf (IIIc) (Stat. 100 – 200) Moorflächen mit hohem Handlungsbedarf (IIIb) (Stat. 100 – 300; 1100 – 2800) Moorflächen mit mittlerem Handlungsbedarf (IIIa) (Stat. 1000 – 1100; 2500 - 2700)
Raumentwicklung	REP = sehr hoch; Zielkorridorbreite 30 m
Landnutzung	Landwirtschaft (Grünland- und Ackernutzung) und Forstwirtschaft; vereinzelt Siedlung

ENTWICKLUNGSZIELE/-STRATEGIEN

Entwicklungsziele	Guter Ökologischer Zustand; Fließgewässertyp 21
	Förderung der Beschattung
	Verbesserung der Gewässerstruktur
	Initiierung eigendynamischer Prozesse
	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz
	Reduzierung von Nährstoffeinträgen
	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit
	Verbesserung des Wasserhaushalts

MASSNAHMENPLANUNG

Zeithorizont		☐ mittelfristig	☐ langfristig
--------------	--	-----------------	---------------

MASSNAHMEN

MaßnID	Maßnahmen- beschreibung	Station	ierung	Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)
		von	bis				
79_01	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	0	5.200	Totholz im Gewässer belassen; Böschungsmahd und Sohlenkrautung einseitig, wechselseitig, bis zur Landesgrenze		sehr hoch	0
79_02	Gewässerunterhaltung stark reduzieren	300	5.200	nur zur Gewährleistung des Mindestabflusses, nur einseitig		sehr hoch	0
71_02	Totholz fest einbauen	300	1.000	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten		hoch	7.000
61_03	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	1.000	2.400	durch die Totholzeinbauten (vgl. 72_08)		hoch	0
70_05	Gewässersohlen anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	1.000	2.400	nur mäßig tief eingeschnitten, moderate Sohlanhebung ausreichend (Niedermoor!)		hoch	7.000
70_11	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)	1.000	2.400	Zielkorridor 30m		sehr hoch	67.200
72_01	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	1.000	2.400	gemeinsam mit Sohlanhebung (vgl. 70_05)		hoch	1.120.000
72_08	naturnahe Strömungslenker einbauen	1.000	2.400	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten		hoch	28.000
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	1.300	2.400	Zielkorridor 30m		hoch	0

70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	1.300	2.400	Zielkorridor 30m	hoch	0
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	1.300	2.400		hoch	0
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	1.300	2.600	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/ Mittelwasserlinie	sehr hoch	45.500
71_02	Totholz fest einbauen	2.400	2.600	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten	hoch	2.000
61_03	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	2.600	3.100	durch die Totholzeinbauten (vgl. 72_08)	hoch	0
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	2.600	3.100	Zielkorridor 30m	hoch	0
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	2.600	3.100	Zielkorridor 30m	hoch	0
70_05	Gewässersohlen anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	2.600	3.100	nur mäßig tief eingeschnitten, moderate Sohlanhebung wegen angrenzender Ortslage Altthymen	hoch	2.500
70_11	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)	2.600	3.100	Zielkorridor 30m	sehr hoch	24.000
72_01	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	2.600	3.100	gemeinsam mit Sohlanhebung (vgl. 70_05)	hoch	400.000
72_08	naturnahe Strömungslenker einbauen	2.600	3.100	zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten	hoch	10.000
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	2.800	2.950	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie	sehr hoch	5.250
74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)	2.600	3.100		hoch	0
79_02	Gewässerunterhaltung stark reduzieren	2.600	3.100	nur so viel unterhalten, wie für die Entwässerung der OL Altthymen erforderlich	sehr hoch	0
69_02	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	3.300	3.300	Durchgängigkeit bei TF_01_ag_01 (Sohlabsturz) unterbrochen	hoch	25.000
71_02	Totholz fest einbauen	3.100	3.400	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten	hoch	3.000
73_06	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	3.300	3.400	linksseitig	sehr hoch	600
61_03	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	3.400	4.200	durch die Totholzeinbauten (vgl. 72_08)	hoch	0
70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	3.400	4.200	Zielkorridor 30m	hoch	0
70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	3.400	4.200	Zielkorridor 30m	hoch	0
70_11	Flächensicherung (z.B. Kauf,	3.400	4.200	Zielkorridor 30m	sehr	38.400

Planungsabschnitt: TF_01

itialgerinne für eutrassierung anlegen aturnahe Strömungslenker nbauen rimäraue reaktivieren (z.B. urch partielle Einschränkung der Extensivierung der uennutzung) andortheimischen ehölzsaum ergänzen (z.B. urch zweite Reihe)	3.400 3.400 3.400	4.200 4.200 4.200	wegen geringer Eigendynamik baulich erforderlich zur Strömungsdiversifi- zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten		hoch	
rimäraue reaktivieren (z.B. urch partielle Einschränkung der Extensivierung der uennutzung) andortheimischen ehölzsaum ergänzen (z.B.	3.400		zierung und Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der			16.000
urch partielle Einschränkung der Extensivierung der uennutzung) andortheimischen ehölzsaum ergänzen (z.B.		4.200			hoch	0
ehölzsaum ergänzen (z.B.	4.000					
dicii zweite Keirie)		4.200	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/ Mittelwasserlinie		sehr hoch	1.200
andortheimischen ehölzsaum ergänzen (z.B. urch zweite Reihe)	3.400	3.800	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/ Mittelwasserlinie		sehr hoch	2.400
itialpflanzungen für andortheimischen ehölzsaum	4.200	4.600	teilweise nur linksseitig erforderlich		sehr hoch	14.000
ewässerrandstreifen usweisen	4.200	5.200	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		sehr hoch	0
uerprofil zur Gewährleistung es Mindestabflusses duzieren	4.200	5.200	durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02)		hoch	0
otholz fest einbauen	4.200	5.200	u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten		hoch	10.000
itialpflanzungen für andortheimischen ehölzsaum	4.750	5.200	teilweise nur linksseitig erforderlich		sehr hoch	15.750
e e used of the a	ndortheimischen hölzsaum wässerrandstreifen sweisen erprofil zur Gewährleistung s Mindestabflusses duzieren tholz fest einbauen ialpflanzungen für ndortheimischen	ndortheimischen hölzsaum wässerrandstreifen sweisen erprofil zur Gewährleistung s Mindestabflusses duzieren tholz fest einbauen 4.200 dialpflanzungen für ndortheimischen	ndortheimischen hölzsaum wässerrandstreifen sweisen erprofil zur Gewährleistung s Mindestabflusses duzieren tholz fest einbauen 4.200 5.200 ialpflanzungen für ndortheimischen 4.750 5.200	teilweise nur linksseitig erforderlich 4.200 4.600 teilweise nur linksseitig erforderlich 4.200 5.200 Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite 4.200 5.200 durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02) 4.200 5.200 u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten 4.750 5.200 teilweise nur linksseitig erforderlich	teilweise nur linksseitig erforderlich 4.200 4.600 teilweise nur linksseitig erforderlich 4.200 5.200 Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite 4.200 5.200 durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02) 4.200 5.200 u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten 4.750 5.200 teilweise nur linksseitig erforderlich	teilweise nur linksseitig erforderlich sehr hoch wässerrandstreifen sweisen 4.200 5.200 Gewässer 2. Ordnung, mind. sehr sweisen erprofil zur Gewährleistung s Mindestabflusses luzieren tholz fest einbauen 4.200 5.200 durch die Totholzeinbauten (vgl. 71_02) tholz fest einbauen 4.200 5.200 u.a. zur Verringerung des Abflussquerschnitts, dadurch Verbesserung der Fließgeschwindigkeiten tialpflanzungen für ndortheimischen 4.750 5.200 teilweise nur linksseitig erforderlich sehr hoch

ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE

In diesem Abschnitt wurde das Strahlwirkungsprinzip teilweise zum Ansatz gebracht. Konkret gestalten sich die Unterabschnitte wie folgt:

Station 0 bis 300:

Keine Maßnahmen, da kein Defizit

Station 300 bis 1.000 und 2.400 bis 2.600:

Strahlweg (SW), Teilabschnitt genügt schon jetzt morphologisch weitgehend den Anforderungen an SW.

Station 1.000 bis 2.400:

Strahlursprung (SU) herstellen durch bauliche Reaktivierung inkl. Sohlanhebung. Synergiewirkung Niedermoor. Erhöhung der Fließgeschwindigkeiten.

Station 2.400 bis 2.600:

Strahlweg (SW). Einengung des Fließquerschnittes zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit.

Station 2.600 bis 3.100:

Strahlursprung (SU) durch bauliche Reaktivierung. Nur leichte Sohlanhebung – Vermeidung Rückstau OL Altthymen.

Station 3.100 bis 3.400:

Strahlweg (SW), lineare Durchgängigkeit herstellen.

Station 3.400 bis 4.200:

Strahlursprung (SU) herstellen durch bauliche Reaktivierung, Sohlanhebung aufgrund geringer Einschnittstiefe des Profils nicht erforderlich. Einengung des Fließquerschnittes zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit.

Planungsabschnitt: TF_01

Station 4.200 bis 5.200:


Strahlweg (SW), Einengung des Fließquerschnittes zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit.

Station 5.200 bis 8.200:

Keine Maßnahmen, da kein Defizit

Sollte im Rahmen des weiteren Planungsprozesses die räumliche Lage von Strahlursprüngen im Verhältnis zu der im GEK dargestellten Planung verschoben werden, oder sollten Maßnahmen in diesen im GEK als Strahlwege ausgewiesen Strecken dann nicht ausreichen, so sind bei der weiteren Planung die Grundsätze des Strahlwirkungsprinzips zugrunde zu legen (vgl. Kap. 7.1.2.2).

Bestandsaufnahme (gem.	C-Bericht)	Beschreibung des Planungsabschnitts			
Gewässername	Thymenfließ	FW-P_ID (GEK-DB)	5811878_P02		
WK-Code	DEMV_HVHV-6200	Station	9600 - 10100		
Gewässerkategorie	Fließgewässer	typischer			
Kategorie	NWB	Aspekt			
LAWA-Typ	11				
Signifikante Belastungen	 Diffuse Quellen; Abflussregulierung u. morph. Veränderungen 				
Validierung im Rahmen de	s Projektes		weitgehend beidseitig mit Ufergehölzen		
Kategorie NWB			bestandenes Fließgewässer mit Totholzstrukturen		
LAWA-Typ	21				





Planungsabschnitt: TF_02

DEFIZITANALYSE

	Chemischer	Ökol.	Bio	logische	QK	Allg.	Spezifische
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MZB	Fische	physik chem QK	chemische QK
Bewertung	2	4	U	4	U	3	С
Defizit	0	-2	U	-2	U	-1	0

		Hydrom	orphologische Qualitätskor	nponenten	
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt	
	MW GSG gesamt	4,00	Bauwerke	Abflussklasse	х
	MW Sohle-Ufer 4,00		keine	Fließgeschwindig- keitsklasse	0
	MW Ufer-Land	1,50		Hydrologische Zustandsklasse	х
Bewertung/ Beschreibung	soweit nicht Sonderfall Profiltyp: mäßig tiefes verfallendes Regelprofil, Laufkrümmung: gradlinig keine Tiefen- und mäßige Breitenvariation, keine Strömungsdiversität Struktur und Substrat des Bettes: unnatürlicher org. Schlamm (FPOM) Struktur der Uferzone: standorttypischer Wald Uferverbau: kein Verbau			 Im Bereich des Oist eine Verbindu Grundwasserkör 100% der Streck Im direkten Umfe Verbindung zum Grundwasserkör der Strecke gege 	ng zum per auf e gegeben eld ist die per auf 80%
Defizit	-1		durchgängig	х	

	Defizit Natura 2000 im Zusan	Durchgängigkeit		
FFH		SPA	Fischotter	
Bewertung/ Beschreibung	keine Überschneidung mit Gewässerabschnitt	keine Überschneidung mit Gewässerabschnitt	s.o.	
Defizit	X	X	durchgängig	

BELASTUNGEN

Belastungen	Punktquelle:
	Verockerung: meist keine; vereinzelt k.A.
	Erosion: keine bzw. k.A.

Planungsabschnitt: TF_02

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – langfristig

Siedlung	•
Verkehr	•

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – mittelfristig

Landschafts- und Fachplanungen	• k.A.
Natura 2000/ Schutzgebiete	• k.A.
Landwirtschaft	• k.A.
Gewässer- unterhaltung	• k.A.
Hochwasserschutz	• k.A.
Denkmalschutz	• k.A.
Freizeit- und Erholungsnutzung	• k.A.
Altlasten	• k.A.
Fischereiwirtschaft	• k.A.
Eigentumsrechtliche Belange	• k.A.

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Biologie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Chemie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

SONSTIGE INFORMATIONEN

Moore	•
Raumentwicklung	REP = sehr hoch; Zielkorridorbreite 50 m
Landnutzung	keine Angaben möglich (kein Daten des Basis-DLM vorhanden)

ENTWICKLUNGSZIELE/-STRATEGIEN

Entwicklungsziele	Guter Ökologischer Zustand; Fließgewässertyp 21
-------------------	---

Abschnitts- und Maßnahmenblätter MASSNAHMENPLANUNG

☐ kurzfristig

☐ langfristig

Planungsabschnitt: TF_02

MASSNAHMEN

Zeithorizont


MaßnID	Maßnahmen- beschreibung	Stationierung		Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)
		von	bis				
Kosten für gesamten Abschnitt							

☐ mittelfristig

ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE

TF_02 Verbundstück zwischen Dabelowsee und Großer Brückentinsee. Nur geringes Defizit, daher lediglich weiterhin auf Gewässerunterhaltung verzichten und Totholz belassen.

Bestandsaufnahme (gem.	C-Bericht)	Beschreibung des Planungsabschnitts		
Gewässername	Thymenfließ	FW-P_ID (GEK-DB)	5811878_P03	
WK-Code	DEMV_HVHV-6000	Station	12300 - 13500	
Gewässerkategorie	Fließgewässer	typischer Aspekt		
Kategorie	AWB	Aspeki	THE WAR TO MEST	
LAWA-Typ	11		计数 多斯斯 图 核 医	
Signifikante Belastungen	 Diffuse Quellen; Abflussregulierung u. morph. Veränderungen 			
Validierung im Rahmen de	es Projektes		weitgehend naturnahes und strukturreiches	
Kategorie NWB			Fließgewässer in Buchen- und Eichenwäldern	
LAWA-Typ	21			





Planungsabschnitt: TF_03

DEFIZITANALYSE

	Chemischer			logische	QK	Allg.	Spezifische	
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MZB	Fische	physik chem QK	chemische QK	
Bewertung	2	4	U	4	U	3	С	
Defizit	0	-2	U	-2	U	-1	0	

		Hydrom	orphologische Qualitätskom	ponenten	
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt	
	MW GSG gesamt 2,31		Bauwerke	Abflussklasse	х
	MW Sohle-Ufer	2,42	1 Messstellen/Pegel (TF_03_mp_01)	Fließgeschwindig- keitsklasse	1
	MW Ufer-Land	1,15	2 Verrohrung (TF_03_v_01, TF_03_v_02)	Hydrologische Zustandsklasse	х
Bewertung/ Beschreibung	 Profiltyp: überwieg flaches Naturprofi Laufkrümmung: m geschlängelt oder geschwungen keine bzw. gering und meist mäßige Breitenvariation, gkeine Strömungscheine Strüktur und Subs Bettes: überwiege Kies/rundkörnige vereinzelt Sand Struktur der Uferz standorttypischer Uferverbau: kein \(\) 	e Tiefen- bis keine geringe bis diversität etrat des end Steine, one: Wald	Durchgängigkeit gegeben.	Im Bereich des Cist eine Verbindu Grundwasserkör der Strecke gege Im direkten Umfe Verbindung zum Grundwasserkör der Strecke gege	ing zum per auf 10% eben eld ist die per auf 85%
Defizit	+1		durchgängig	х	

	Defizit Natura 2000 im Zusa	Durchgängigkeit	
	FFH 300 (DE 2745-301)/	SPA 7005 (DE 2746-401)	Fischotter
Bewertung/ Beschreibung	LRT/Arten haben keinen Bezug zu Gewässerabschnitt oder weisen kein Defizit auf.	Arten mit Zustand "C" weisen kein Defizit im Zusammenhang mit Gewässer auf	
Defizit	nicht vorhanden	nicht vorhanden	durchgängig

Planungsabschnitt: TF_03

BELASTUNGEN

Belastungen	Punktquelle:
	Verockerung: meist gering; vereinzelt mäßig
	Erosion: keine bzw. k.A.

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – langfristig

Siedlung	Ortslage Heim Seeblick ca. bei Stat. 13600
Verkehr	•

ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN – mittelfristig

Landschafts- und Fachplanungen	• -
Natura 2000/ Schutzgebiete	 SPA "Uckermärkische Seenlandschaft": vollständig FFH-Gebiet "Klapperberge": vollständig GSG Naturpark "Uckermärkische Seen": vollständig
	 LSG "Norduckermärkische Seenlandschaft": vollständig NSG "Klapperberge": vollständig kein Wasserschutzgebiet
Landwirtschaft	 keine Landwirtschaft hauptsächlich Wälder/Forsten, z.T. Moore (Stat. 12450 bis 12650)
Gewässer- unterhaltung	keine Böschungsmahd, keine Sohlenkrautung
Hochwasserschutz	• -
Denkmalschutz	2 Bodendenkmale "in Bearbeitung"
Freizeit- und Erholungsnutzung	• -
Altlasten	• -
Fischereiwirtschaft	• -
Eigentumsrechtliche Belange	keine Angaben

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Biologie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Chemie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

SONSTIGE INFORMATIONEN

Moore	Moore mit Schutzbedarf/ geringem Sanierungsbedarf (lb) (Stat. 12400 – 12700)
Raumentwicklung	REP = sehr hoch; Zielkorridorbreite 30 m
Landnutzung	Forstwirtschaft; vereinzelt Siedlung

ENTWICKLUNGSZIELE/-STRATEGIEN

Abschnitts- und Maßnahmenblätter						Planungsal	oschnitt	: TF_03	
Entwicklun	Entwicklungsziele • Guter Ökologischer Zustand; Fließgewässertyp 21								
MASSNAH	MASSNAHMENPLANUNG								
Zeithorizont kurzfristig		☐ mittelfristig] mittelfristig	☐ langfristig				
MASSNAH	IMEN								
Maßnahmen- beschreibung		Station	ierung	Bemerkung/ Begründung	Akzeptanz	Priorität	Kosten (€)		
			von	bis					

ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE

TI	03 keine Maßnahmen,	da kein Defizit		

Kosten für gesamten Abschnitt