



<b>Gewässername</b>	<b>Lochow-Stechower Grenzgraben</b>		<b>WK-Code</b>	<b>5878952_1370</b>	
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>5878952_1370_P01</b>		<b>Stationierung</b>	<b>km von 0+000 bis 1+350</b>	
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
				Fotonr.: 5878952_1370_00200_00400_001	
Mündung in den GHHK bis zum Wäldchen östlich Lochower Weide					
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ		Typ 0 – künstliche Gewässer		
	Kategorie		AWB		
	Zielerreichung Ökologie		unwahrscheinlich		
	Zielerreichung Chemie		wahrscheinlich		
<b>Aktueller Zustand (2014)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag		Typ 0 – künstliche Gewässer		
	Kategorie-Vorschlag		AWB		
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	unbewertet	unbewertet	
Defizit		-2	-	k.A.	
<b>Beschreibung:</b>	Graben im geradlinigem Verlauf, teilweise mäßig eingetieftes Trapezprofil, ohne Eigendynamik und überwiegend keine Gehölze am Ufer, angrenzende Nutzung ist Grünland, Nutzung bis an Grabenrand, im mittleren Abschnitt rechtsseitig Wald				
<b>Belastungen:</b>	defizitäre Gewässerstrukturen (keine ausreichende Beschattung und Randstreifen), Wasserregulierungen				
<b>Restriktionen</b>	LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), SPA-Gebiet „Niederung der Unteren Havel“ (DE3339-402); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal (ID 51011)				
<b>Entwicklungsziele und Strategien:</b>	Förderung von Gewässerstrukturen, Reduzierung der Nährstoffeinträge				
<b>Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:</b>	Erhöhung der Gewässerstrukturvielfalt und Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch Initialpflanzungen im Uferbereich (M01), maßnahmenangepasste Gewässerunterhaltung sowie Verzicht auf Schlegelmähwerk und Einhaltung eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (M02)				

<b>Gewässername</b>	<b>Lochow-Stechower Grenzgraben</b>		<b>WK-Code</b>	<b>5878952_1370</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>5878952_1370_P02</b>		<b>Stationierung</b>	<b>km von 1+350 bis 2+540</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>						
				Fotonr.: 5878952_1370_02000_02200_001		
	Wäldchen östlich Lochower Weide bis nordöstliche Waldgrenze Rhinsmühlener Heide					
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliche Gewässer				
	Kategorie	AWB				
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich				
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich				
<b>Aktueller Zustand (2014)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliche Gewässer				
	Kategorie-Vorschlag	AWB				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	unbewertet	Ökologische Durchgängigkeit
					unbewertet	unbewertet
	Defizit		-2		-	k.A.
<b>Beschreibung:</b>	Graben im geradlinigem Verlauf, teilweise stark eingetieftes Trapezprofil, ohne Eigendynamik und überwiegend keine Gehölze am Ufer, angrenzende Nutzung ist Grünland, Graben überwiegend trocken nur einzelne Wasserflächen <u>Bemerkung:</u> Abschnitt vermutlich Routenfehler					
<b>Belastungen:</b>	defizitäre Gewässerstrukturen (keine ausreichende Beschattung und Randstreifen), verläuft teilweise Parallel zu Plattenweg					
<b>Restriktionen</b>	LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), SPA-Gebiet „Niederung der Unteren Havel“ (DE3339-402); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal (ID 51014)					
<b>Entwicklungsziele und Strategien:</b>	Förderung von Gewässerstrukturen, Reduzierung der Nährstoffeinträge					
<b>Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:</b>	Erhöhung der Gewässerstrukturvielfalt und Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch Gehölzsaum ergänzen (M01), maßnahmenangepasste Gewässerunterhaltung sowie Verzicht auf Schlegelmähwerk und Einhaltung eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (M02+M03)					

<b>Gewässername</b>	<b>Lochow-Stechower Grenzgraben</b>		<b>WK-Code</b>	<b>5878952_1370</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>5878952_1370_P03</b>		<b>Stationierung</b>	<b>km von 2+540 bis 4+832</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>						
	<p>Fotonr.: 5878952_1370_03200_03400_001</p> <p>nordöstliche Waldgrenze Rhinsmühlener Heide bis Ausleitung aus dem GHHK an der B188</p>					
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliche Gewässer				
	Kategorie	AWB				
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich				
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich				
<b>Aktueller Zustand (2014)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliche Gewässer				
	Kategorie-Vorschlag	AWB				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	3	Hydrologische Zustandsklasse	unbewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-1	-	-3	
<b>Beschreibung:</b>	Graben im geradlinigem Verlauf, mäßig eingetieftes Trapezprofil, ohne Eigendynamik und überwiegend keine Gehölze am Ufer, angrenzende Nutzung ist Grünland teilweise auch Wald, ab St.4+400 Lauf trocken					
<b>Belastungen:</b>	defizitäre Gewässerstrukturen (keine ausreichende Beschattung und Randstreifen), teilweise parallel Weg vorhanden					
<b>Restriktionen</b>	LSG „Westhavelland“ (DE3340-602), SPA-Gebiet „Niederung der Unteren Havel“ (DE3339-402); Bodendenkmalverdachtsflächen					
<b>Entwicklungsziele und Strategien:</b>	Förderung von Gewässerstrukturen, Reduzierung der Nährstoffeinträge					
<b>Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:</b>	Erhöhung der Gewässerstrukturvielfalt und Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch Initialpflanzungen im Uferbereich (M01), maßnahmenangepasste Gewässerunterhaltung sowie Verzicht auf Schlegelmähwerk und Einhaltung eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (M02+M03)					