



Legende

Ge Geltungsbereich des Gewässerentwicklungskonzeptes (GEK)

41 Grenze des GEK „Döllnfließ“

Fließgewässer
Döllnfließ 5816_113

- Wasserkörper-Nr. WRRL
- Kennzahl LAWA
- Gewässername

Fließgewässer (WRRL-berichtsspflichtig)

Fließgewässer (in GEK „Döllnfließ“ ergänzend untersucht)

Fließrichtung, Kilometrierung, Ende Wasserkörper WRRL

PA

Anfangspunkt Planungsabschnitt (PA) mit Planungsabschnittsnummer

Sonderfall

- komplett verrohrt
- natürlicher See
- sonstiger Sonderfall (trocken, keine Fließbewegung, usw.)

Bewertung des Defizits bezogen auf Planungsabschnitte
Hydromorphologie, Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse

- +1 kein Defizit, Zustand sehr gut
- 0 kein Defizit, typspezifische Bedingungen für guten ökologischen Zustand werden erreicht
- 1 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um eine Stufe
- 2 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um zwei Stufen
- 3 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um drei Stufen
- U nicht bewertbar / nicht untersucht

3-Band-Darstellung

- in Fließrichtung
- rechts - hydromorphologisches Defizit
- mittig - Fließgewässer (ggf. mit Sonderfall)
- links - Defizit in der FZK (Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse)

Bauwerke (kombinierte Darstellung)

Bauwerksart	ökologische Durchgängigkeit (Fische, Makrozoobenthos)	für Fischotter
Stau / Wehr	R durchgängig für beide Gruppen	nicht durchgängig
Brücke	R für mind. eine dieser Gruppen nur:	Y
Durchlass	R zeitweise durchgängig	<
Verrohrung	R selektiv durchgängig	<
Sohlgleite / Sohlschwelle / Raue Rampe	R nicht durchgängig	
Andere	R nicht bewertbar	

Nützung mit Genehmigung des LGB Brandenburg, GB-G 199, Stand: Januar 2011

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz (LUGV)
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
OT Groß Glienicke

"Vor- und Entwurfsplanung zur Renaturierung des Döllnfließes"
Anlage 12 Defizite der Hydromorphologie und der Fließgeschwindigkeit

Lage im Land Brandenburg

Blattübersicht

Maßstab: 1:25.000
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000
Datenbestand Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Stand: November 2014
Kartografie: Pöry-Deutschland GmbH, 1993 Schwab, Eberstedt 7