


Zustandsbewertung der Altarme

- Moorphologie:**
- gute Ausprägung
 - mittlere Ausprägung
 - schlechte Ausprägung

- Gehölze am Altarm:**
- G Gehölzsaum
 - Gl lückiger Gehölzsaum
 - Ge Einzelgehölze

- Wasserführung:**
- Wa Altarm wasserführend
 - (Wa) Altarm gering/teilweise wasserführend

- Maßnahmenvorschläge:**
- HSo Anschluss im Hauptschluss mit Sohlvertiefung
 - NSo Anschluss im Nebenschluss mit Sohlvertiefung
 - N Anschluss im Nebenschluss ohne Sohlvertiefung
 - ESo Anschluss einseitig mit Sohlvertiefung
 - K kein Anschluss



Nutzung mit Genehmigung des LGB Brandenburg, GB-G I/99
Stand: Januar 2011

 <p>LAND BRANDENBURG</p>	<p>Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV)</p> <p>Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam OT Groß Glienicke</p>
--	--

Altarmanschlüsse Döllnfließ zwischen Höpen und Krewelin
Planungsskizze PG 2
Übersichtsplan

