


BG MOD - Karte 4.6.1 - Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper


- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Schadstofftrend in Hauptgrundwasserleitern

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend

Schadstofftrend in tiefen Grundwasserkörpern

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend



Datenstand: 16.12.2020



Entwurf des Bewirtschaftungsplans zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fachdaten: Zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)
 Background Data: Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2020