



- Bearbeitungsgebiet Weser/Nethe
- EG-Gewässernetz

**Querbauwerke in NRW**

- möglicherweise beeinträchtigt \*
  - beeinträchtigt
- \* z.Z. nicht abschließend beurteilte Querbauwerke werden als "möglicherweise beeinträchtigt" eingestuft. Dies trifft auf rd. 50% aller ca. 12.900 erfassten Querbauwerke zu (Stand 08/2003).
- Sohlbauwerke in NI mit Absturzhöhe  $\geq 30$  cm

**Strukturklasse**

- 1 unverändert
- 2 gering verändert
- 3 mäßig verändert
- 4 deutlich verändert
- 5 stark verändert
- 6 sehr stark verändert
- 7 vollständig verändert

<b>Bestandsaufnahme zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>		
<b>Gewässerstruktur und Querbauwerke</b>		
 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie	 Staatliches Umweltamt Münden	 NLWK
Quelle: Auszug aus Topographischen Karten und/oder Geobasisdaten ©		Maßstab <b>1:250000</b>
Karte: 11		Stand der Datenerhebung Struktur: 2000 Bauwerke: 2003
 <b>Niedersachsen</b> Bezirksregierung Hannover Dezernat 502 Wasserwirtschaft/Wasserrecht		Anfertigung der Zeichnung: 11.04.2003