



Bearbeitungsgebiet Weser - Meerbach

EG-Gewässernetz Weser - Meerbach

**Querbauwerke in NRW**

- möglicherweise beeinträchtigend \*
- beeinträchtigend

\* z.Z. nicht abschließend beurteilte Querbauwerke werden als "möglicherweise beeinträchtigend" eingestuft. Dies trifft auf rd. 50 % aller ca. 12.900 erfassten Querbauwerke zu (Stand 08/2003).

- Sohlbauwerke in NI mit Absturzhöhe  $\geq 30$  cm

**Strukturklasse**

- 1 unverändert
- 2 gering verändert
- 3 mäßig verändert
- 4 deutlich verändert
- 5 stark verändert
- 6 sehr stark verändert
- 7 vollständig verändert

**Bestandsaufnahme zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie**



**Gewässerstruktur und Querbauwerke**

			Maßstab <b>1:250000</b>
			Quelle: Auszug aus Topographischen Karten und/oder Geobasisdaten ©
	Quelle: Auszug aus Topographischen Karten und/oder Geobasisdaten ©	Karte: 11	
	<b>Niedersachsen</b> Bezirksregierung Hannover Dezernat 502 Wasserwirtschaft/Wasserrecht	Stand der Datenerhebung: Struktur: 2000 Bauwerke: 2003  Anfertigung der Zeichnung: 05.11.2003	