



 Bearbeitungsgebiet Weser/
Meerbach

 Seen

Bewertung der Gewässer

 Sehr gut / High

 Gut / Good

 Mäßig / Moderate

 Unbefriedigend / Poor

 Schlecht / Bad

 Keine Bewertung

**Bestandsaufnahme zur Umsetzung der
EG-Wasserrahmenrichtlinie** 

**Typbezogene Saprobie
im Bearbeitungsgebiet Weser/Meerbach**



Niedersächsisches
Landesamt für
Ökologie

Maßstab
1:375000



Quelle: Auszug aus Topographischen Karten
und/oder Geobasisdaten ©

Karte: 12a



Niedersachsen

Bezirksregierung Hannover
Dezernat 502
Wasserwirtschaft/Wasserrecht

Stand der
Datenerhebung:

2002

Anfertigung der
Zeichnung:

21.10.2003