Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern entsprechend Leitfaden CIS-AG 2.2

Bearbeitungsgebiet (BA)-Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet (BA)-Nr.:	22
Wasserkörper (WK)-Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper (WK)-Nr.:	22013

Schritt 1:

Ermittlung des Wasserkörpers [Art. 2 (10)]

Wasserkörper - Name	Bomlitz mit Riesbeek	
Wasserkörper - Nummer	22013	
Wasserkörper - Länge	20,44	km
Wasserkörper verzweigt	J	J/N
Wasserkörper - Typ	16	Ziff
Wasserkörper - Gruppe	22008	1
Eigentümer	Dritte	Land, Verband, Dritte
Unterhalter	UHV Böhme / Dritte	

Schritt 2:

Handelt es sich um einen künstlichen Wasserkörper? [Art. 2(8)]

WK durch Menschen erstellt?	N	J/N	Wenn "Ja", dann keine weiteren Prüfungsschritte. Ausweisung
Handelt es sich um ein reines Marschgewässer?	N	J/N	als AWB

Schritt 3:

Liegen hydromorphologische Veränderungen vor

Liegen hydromorphologische / physikalische Veränderungen von ?	J	J/N	Wenn "Nein", dann Ausweisung als natürlicher Wasserkörper
--	---	-----	--

Schritt 4:

Beschreibung bedeutender Veränderung	gen der Hydromorphologie
	Erläuterung ggf. auf einem Extrablatt

Gewässerstruktur 6/7 > 70 %	N	J/N
oder Marschgewässer mit Oberlauf in der Geest	N	J/N
oder Gewässerausbau		
Erfolgte eine bedeutende, anthropogene Veränderung (z. B. technischer Ausbau)		
gegenüber dem Urzustand	J	J/N

	Spezifizierte Nutzungen						
	Schiff- fahrt	Hoch- wasser- schutz	Wasser- kraft- nutzung	Land- und Forstwirt- schaft / Fischzucht	Wasser- versorgung	Freizeit + Erholung	Urbani- sierung
Physikalische Veränderungen (Belastungen)							
Querbauwerke (Dämme, Wehre)				Х			XXX
Gewässerunterhaltung				XX			
Baggerung							
Entnahme von Festmaterial							
Kanalisierung / Laufverkürzung				XXX			Х
Uferverbau							Х
Befestigung von Üferböschungen							Х
Bau von Deichen / Verwallungen							
Landentwässerung, Wasserstandsregulierung				xx			
Abtrennung von Gewässerab- schnitten durch die Errichtung von Deichen / Verwallungen							
Verrohrungen ≥ 30 m-Länge							

Formblatt HMWB Blatt 1.2

Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern entsprechend Leitfaden CIS-AG 2.2

Bearbeitungsgebiet (BA)-Name:	Aller/Böhme			Ĭ		
Bearbeitungsgebiet (BA)-Nr.:	22			Ĭ		
Wasserkörper (WK)-Name:	Bomlitz mit Riesbeek			Ī		
X = geringfügig;XX = bedeutend; XXX = sehr bedeutend						

Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern entsprechend Leitfaden CIS-AG 2.2

Bearbeitungsgebiet (BA)-Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet (BA)-Nr.:	22
Wasserkörper (WK)-Name:	Bomlitz mit Riesbeek

	Spezifizierte Nutzungen						
	Schiff- fahrt	Hoch- wasser- schutz	Wasser- kraft- nutzung	Land- und Forstwirt- schaft / Fischzucht	Wasser- versorgung	Freizeit + Erholung	Urbani- sierung
Auswirkung auf Hydromorphologie und Biologie							
Unterbrechung der Durchgängig- keit des Fließgewässers für Fische und Makrozoobentos							xxx
Unterbrechung der Durchgängig- keit des Sedimenttransportes				XX			xxx
Veränderungen im Flussprofil (z.B. Aufweitungen/Verengungen)							
Abtrennung von Altarmen und Feuchtgebieten							
Verringerung von natürlichen Über- schwemmungsflächen / Verlust von Talauen							х
Geringe / reduzierte (gezielt veränderte) Abflüsse							
Direkte mechanische Schädigung der Flora und Fauna im Gewässer und Uferstreifen				xx			
Künstliches Abflussregime							
Veränderung des Grundwasserspiegels							
Bodenerosion/Verschlammung				Х			Х
Regenwassereinleitung							XX
X = geringfügig; XX = bedeutend;	XXX = sel	nr bedeute	end (Offen I	assen oder vo	rl. Beurteilunç	g)	

Schritt 5:

Zielerreichung guter ökologischer Zustand								
			Ggf. Begründungen auf einem Extrablatt					
	I	_						
trotz hydromorphologischer Veränderungen Zielerreichung wahrscheinlich	N.	J/N	Wenn "Ja", dann Prüfung ob Ausweisung als natürlicher Wasserkörper					

Schritt 6:				
Überprüfung der vorläufigen	Einstufunç	3		
				Ggf. Begründungen auf einem Extrablatt
	natürlich	HMWB	AWB	
Einstufung 2005	Х			
aktualisierte Einstufung 2006		Х		
	Ausweisung	weiter mit Prüfschritt 7	Ausweisung	

Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern entsprechend Leitfaden CIS-AG 2.2

Bearbeitungsgebiet -Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet-Nr.:	22
Wasserkörper -Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper-Nr.:	22013

Schritt 7.1

Verbesserungsmaßnahmen zur Erzielung eines guten ökologischen Zustands Bemerkungen dazu auf Extraseite

Maßnahmen im und am Gewässer (Bett, Gewässer, Ufer)

Ausweisung von Uferrandstreifen	Х
Wasserstandserhöhung	
Verbesserung Niedrigwasserabfluss	
Eigendynamische Entwicklung einleiten / zulassen	Х
Gehölzstreifen / Anpflanzungen	Х
Durchgängigkeit herstellen / verbessern	Х
Unterhaltung einstellen / reduzieren / umstellen	Х
Substrat einbringen	
Anlagen der Schifffahrt aufheben / ändern	
Sperrwerke, Siele - Aufheben / Betrieb umstellen	
Schöpfbetrieb einstellen / Betrieb umstellen	
Entrohren	
Sonstiges-Regenwasserrückhalt verbessern	Х

Maßnahmen in der Aue

maistratinion in doi 74do	
Flächenbereitstellung	Х
Deichrückverlegung	
Beseitigung von Deichen / Verwallungen	
Beseitigung von Querbauwerken (Dämme, Wehre)	Х
Nutzungsaufgabe, Nutzungsänderung	Х
Aufhebung der Flächenentwässerung / Dränungen	
Sonstiges Nadelholzbestände am Gewässer umgestalten	

Weitere Punkte können ergänzt werden!

Schritt 7.2

Hätten die Verbesserungsmaßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Nutzungen	
	а

Bemerkungen dazu auf Extraseite

Schifffahrt, Hafenanlagen	
Hochwasserschutz	
Wasserspeicherung, Wasserkraftnutzung	
Land- und Forstwirtschaft / Fischzucht	J
Wasserversorgung	
Freizeit + Erholung	
Siedlungsentwicklung	J
Wasserregulierung	
Be- und Entwässerung	
Sonstiges	

Weitere Punkte können ergänzt werden!

Schritt 7.3

Hätten die Verbesserungsmaßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Umwelt im
weiteren Sinne

Ggf. Begründungen auf einem Extrablatt

natürliche Umwelt, Landschaftsbild		J/N
Naturschutz / Natura 2000		J/N
kulturelles Erbe		J/N
Archäologie / Denkmalschutz		J/N
Sonstiges- Kulturlandschaft	J	J/N

Wenn 7.2 und 7.3 alle "Nein" dann Ausweisung als natürlicher Wasserkörper Formblatt HMWB Blatt 2.5

Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern entsprechend Leitfaden CIS-AG 2.2

Bearbeitungsgebiet -Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet-Nr.:	22
Wasserkörper -Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper-Nr.:	22013

Schritt 8

Beschreibung anderer Möglichkeiten	
beschi elbung anderer mognicikeiten	

wird zurückgestellt und nach Auswertung der Formblätter landesweit bearbeitet und mit den Gebietskooperationen erörtert

Schritt 9

Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkörper

Ausweisung HMWB	J	J/N
Endgültige Ausweisung HMWB,		
nach Einbeziehung Schritt 8		J/N

Datum:31.01.2007 bearbeitet:AG HMWB GK 22 Aller/Böhme Leitung GK:NLWKN,Bst. Verden

Bearbeitungsgebiet -Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet-Nr.:	22
Wasserkörper -Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper-Nr.:	22013

Erläuterungen zu Schritt 4:

Querbauwerke

- in der Riesbeek befindet sich in Neddenriep ein Überfallwehr mit h=1,50 m
- in der Bomlitz sind zwei Wehre auf dem Betriebsgelände der ehemaligen Firma Wolff Walsrode (heute: DOW-Chemical), die Wehre sind nicht durchgängig

Unterhaltung

der Mittellauf wird intensiv, Ober- und Unterlauf werden extensiv unterhalten

Landentwässerung/Wasserstandsregulierung

Anschluss von Dränleitungen

Unterbrechung der Durchgängigkeit

Durch die Wehre auf dem Werksgelände ist die ökologische Durchgängigkeit unterbrochen, auch der Sedimenttransport stoppt hier. Dieser Einfluss auf das Gewässer ist durch das Chemiewerk begründet und in seiner Wirkung als "sehr bedeutend" einzustufen.

Direkte mechanische Schädigung von Flora und Fauna

Durch die intensive Unterhaltung im Mittellauf besteht für den Wasserkörper insgesamt ein "bedeutender" Einfluss

Regenwassereinleitung

Von den am Wasserkörper liegenden Gemeinden sowie dem Werksgelände von DOW wird Regenwasser in die Bomlitz eingeleitet,

die bei der weiteren Bearbeitung näher zu betrachten sind. Für den Wasserkörper werden diese Einleitungen zunächst als "bedeutend" eingestuft.

Erläuterungen zu Schritt 5:

Die Erreichung des Zieles "Guter ökologischer Zustand" erscheint aus den v. g. Beeinträchtigungen z. Zt. nicht erreichbar

Bearbeitungsgebiet -Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet-Nr.:	22
Wasserkörper -Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper-Nr.:	22013

Erläuterungen zu Schritt 6:

Der Wasserkörper wird auf Grund der erheblichen Beeinträchtigungen als HMWB eingestuft

Erläuterungen zu Schritt 7.1:

Bearbeitungsgebiet -Name:	Aller/Böhme
Bearbeitungsgebiet-Nr.:	22
Wasserkörper -Name:	Bomlitz mit Riesbeek
Wasserkörper-Nr.:	22013

Erläuterungen zu Schritt 7.2:

Erläuterungen zu Schritt 7.3: